AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

Superintendência de Produção Mineral

Gerência de Segurança de Barragens de Mineração

CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS DE MINERAÇÃO BRASILEIRAS - DATA BASE JANEIRO/2019

CRITÉRIOS PARA SE ENQUADRAR NA PNSB	
ALTURA	>= 15m
VOLUME	>= 3 milhões m³
RESÍDUO	Perigoso
DANO POTENCIAL ASSOCIADO	Médio ou Alto

NOME DA BARRAGEM DE MINERAÇÃO	NOME DO EMPREENDEDOR	CPF/CNPJ	LATITUDE	LONGITUDE	POSICIONAMENTO	UF	MUNICÍPIO	MINÉRIO PRINCIPAL	ALTURA ATUAL (m)	VOLUME ATUAL (m3)	CATEGORIA DE RISCO	DANO POTENCIAL ASSOCIADO	CLASSE	INSERIDA NA PNSB?
0-1	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º44'00,100"	-60º08'18,200"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	22,00	27.700.000,00	Baixa	Média	C	Sim
103 (Cruz)	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º47'08,600"	-60º08'30,900"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	10,30	924.000,00	Baixa	Média	C	Sim
111 (Indio)	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º47'22,800"	-60º08'28,400"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	5,00	48.873,00	Baixa	Média	C	Sim
158 (A-1)	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º44'16,900"	-60º04'44,100"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	30,00	53.380.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
161 (A-2)	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º43'56,233"	-60º04'08,396"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	22,00	1.018.054,00	Baixa	Média	C	Sim
444 (A-3)	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º44'18,326"	-60º04'33,114"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	14,70	886.241,00	Baixa	Média	C	Sim
81-1	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º44'35,500"	-60º17'05,100"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	4,00	75.522,00	Baixa	Média	C	Sim
Pau D'Arco	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º45'23,673"	-60º05'16,904"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	18,00	52.800,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem da Cava	Cadam S.a.	04.788.980/0001-90	-00º53'51,673"	-52º22'44,295"	Sul do Equador	AP	VITÓRIA DO JARI	Caulim	25,00	1.755.555,00	Baixa	Média	C	Sim
Mario Cruz	Zamin Amapá Mineração S.a.	06.030.747/0001-79	00º48'03,009"	-51º52'28,293"	Norte do Equador	AP	PEDRA BRANCA DO AMAPARI	Itabirito	28,00	25.366.731,00	Média	Média	C	Sim
North Mill Pond	Beadell Brasil Ltda	05.642.709/0001-04	00º51'38,200"	-51º43'42,000"	Norte do Equador	AP	PEDRA BRANCA DO AMAPARI	Minério de Ouro Primário	27,00	11.002.505,00	Baixa	Alta	B	Sim
TAP D	Beadell Brasil Ltda	05.642.709/0001-04	00º50'27,000"	-51º53'25,000"	Norte do Equador	AP	PEDRA BRANCA DO AMAPARI	Minério de Ouro Primário	36,00	6.280.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
VILA NOVA	Unamgen Mineração e Metalurgia S.a.	42.593.269/0001-79	00º24'06,026"	-51º45'28,112"	Norte do Equador	AP	MAZAGÃO	Minério de Ferro	15,50	440.300,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Barragem 01	Samaca Ferros Ltda	16.682.218/0001-03	-15º46'38,590"	-40º19'20,640"	Sul do Equador	BA	MAIQUINIQUE	Areia	12,00	348.370,00	Média	Média	C	Sim
Barragem 02	Samaca Ferros Ltda	16.682.218/0001-03	-15º46'42,200"	-40º19'04,300"	Sul do Equador	BA	MAIQUINIQUE	Areia	19,00	1.438.806,00	Média	Baixa	D	Sim
BARRAGEM DE FLOTAÇÃO	Santa Luz Desenvolvimento Mineral Ltda	22.103.965/0001-42	-11º00'12,400"	-39º17'13,300"	Sul do Equador	BA	SANTALUZ	Minério de Ouro Primário	25,00	1.403.849,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM DE LIXIVIAÇÃO	Santa Luz Desenvolvimento Mineral Ltda	22.103.965/0001-42	-11º00'13,100"	-39º18'03,000"	Sul do Equador	BA	SANTALUZ	Minério de Ouro Primário	22,00	207.365,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem de rejeito não magnético 01	Vanádio de Maracás S A	15.191.786/0001-49	-13º40'58,600"	-40º41'25,100"	Sul do Equador	BA	MARACÁS	Minério de Vanádio	11,99	149.486,93	Baixa	Média	C	Sim
Barragem de rejeito não magnético 02	Vanádio de Maracás S A	15.191.786/0001-49	-13º41'12,251"	-40º41'29,982"	Sul do Equador	BA	MARACÁS	Minério de Vanádio	15,19	391.923,43	Baixa	Baixa	E	Sim
Barragem de rejeito não magnético 03	Vanádio de Maracás S A	15.191.786/0001-49	-13º41'14,100"	-40º41'20,900"	Sul do Equador	BA	MARACÁS	Minério de Vanádio	20,21	369.292,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem MCSA	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º51'04,100"	-39º49'35,700"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	6,65	45.400.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Barragem Santa Rita	Mirabela Mineração do Brasil Ltda.	74.127.010/0001-29	-14º11'20,792"	-39º41'49,707"	Sul do Equador	BA	ITAGIBÁ	Minério de Níquel	27,00	23.238.613,66	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM USINA/CIP - LAGO 1 E 2	Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda.	22.104.045/0001-49	-11º26'59,000"	-39º05'23,000"	Sul do Equador	BA	BARROCAS	Rocha Aurífera	23,00	13.770.423,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM USINA/CIP - LAGO 3	Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda.	22.104.045/0001-49	-11º26'49,682"	-39º04'16,305"	Sul do Equador	BA	BARROCAS	Rocha Aurífera	11,17	1.721.104,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM USINA/CIP - LAGO 4	Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda.	22.104.045/0001-49	-11º26'53,000"	-39º05'53,000"	Sul do Equador	BA	BARROCAS	Rocha Aurífera	17,89	248.254,30	Baixa	Alta	B	Sim
DIQUE DE SEGURANÇA	Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda.	22.104.045/0001-49	-11º26'58,200"	-39º05'31,800"	Sul do Equador	BA	BARROCAS	Rocha Aurífera	8,37	5.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem Norte	Samarco Mineração S.A.	16.628.281/0001-61	-20º46'03,255"	-40º35'18,081"	Sul do Equador	ES	ANCHIETA	Sedimentos	7,00	1.171.600,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem BM	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Catalao	33.931.486/0010-21	-18º06'45,300"	-47º47'04,100"	Sul do Equador	GO	CATALÃO	Fosfato	28,00	1.500.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem de Rejeitos do Córrego Baco Pari	Mineração Maracá Indústria e Comercio Sa	86.902.053/0001-13	-14º12'21,207"	-49º24'22,373"	Sul do Equador	GO	ALTO HORIZONTE	Minério de Cobre	47,00	172.057.705,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM DE REJEITOS PSDIM	Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral S.a.	21.823.063/0001-18	-14º48'36,800"	-49º32'26,200"	Sul do Equador	GO	PILAR DE GOIÁS	Minério de Ouro Primário	37,00	6.183.074,23	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM DO BURACO	Copebras Industria Ltda	46.567.202/0009-78	-16º09'45,000"	-47º50'43,500"	Sul do Equador	GO	CATALÃO	Rocha Fosfática	65,00	45.000.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem Morro Pelado	Brasil Minérios S.a.	02.683.365/0001-93	-16º23'38,000"	-50º23'01,200"	Sul do Equador	GO	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS	Vermiculita	12,00	600.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem Morro Pelado 2	Brasil Minérios S.a.	02.683.365/0001-93	-16º23'49,700"	-50º23'00,300"	Sul do Equador	GO	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS	Vermiculita	20,00	70.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Barragem MSG	Mineração Serra Grande S.A.	42.445.403/0001-94	-14º33'39,923"	-49º57'36,705"	Sul do Equador	GO	CRIXÁS	Minério de Ouro Primário	87,00	4.941.078,71	Baixa	Alta	B	Sim
Unidade I	Niobras Mineração Ltda	07.171.562/0005-70	-18º08'48,000"	-47º48'19,000"	Sul do Equador	GO	OUVIDOR	Minério de Nióbio	31,00	100.000,00	Média	Alta	B	Sim
Unidade II	Niobras Mineração Ltda	07.171.562/0005-70	-18º08'59,000"	-47º48'27,000"	Sul do Equador	GO	OUVIDOR	Minério de Nióbio	25,00	1.800.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Unidade IIB	Niobras Mineração Ltda	07.171.562/0005-70	-18º08'40,490"	-47º48'40,409"	Sul do Equador	GO	OUVIDOR	Minério de Nióbio	20,00	1.100.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem do Vené	Mineração Aurizona S.A.	42.422.048/0001-38	-01º18'04,800"	-45º45'40,700"	Sul do Equador	MA	GODOIFREDO VIANA	Minério de Ouro Primário	29,50	9.552.200,00	Baixa	Alta	B	Sim
S (MAC)	Vale S A Filial: Vale Paraopeba	33.592.510/0035-01	-19º58'37,512"	-43º53'34,810"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	78,00	13.718.217,00	Baixa	Alta	B	Sim
S (Mutuca)	Vale S A Filial: Vale Paraopeba	33.592.510/0035-01	-20º01'34,413"	-43º56'33,225"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	55,00	7.100.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
7B	Vale S A Filial: Vale Paraopeba	33.592.510/0035-01	-19º58'02,514"	-43º52'58,725"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	27,40	79.431,00	Baixa	Alta	B	Sim
8B	Vale S A Filial: Vale Paraopeba	33.592.510/0035-01	-19º57'33,914"	-43º52'21,360"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	28,00	92.635,00	Baixa	Alta	B	Sim
Água Fria	Topazio Imperial Mineração Comercio e Industria Ltda	16.857.294/0001-02	-19º26'50,670"	-43º38'37,760"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Aluvião com Gemas	40,00	5.648.000,00	Média	Alta	B	Sim
Alcindo Vieira	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19º34'24,232"	-43º14'46,628"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	24,00	770.600,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Alemães	Gerdau Açominas S.a.	17.227.422/0001-05	-20º25'24,810"	-43º45'11,170"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	57,00	2.385.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
B	Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	33.592.510/0034-12	-20º07'27,900"	-43º55'30,800"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	40,00	333.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
B1	Nacional de Grafite Ltda	21.228.861/0001-00	-20º26'39,200"	-45º08'00,700"	Sul do Equador	MG	ITAPECERICA	Xisto	12,00	55.000,00	Baixa	Média	C	Sim
B2	Nacional de Grafite Ltda	21.228.861/0001-00	-20º26'24,200"	-45º07'55,200"	Sul do Equador	MG	ITAPECERICA	Xisto	13,00	798.178,00	Baixa	Alta	B	Sim
B2 - AGUA PRETA	Companhia Siderúrgica Nacional	33.042.730/0001-04	-20º37'35,020"	-43º45'55,390"	Sul do Equador	MG	CONSELHEIRO LAFAIETE	Minério de Manganês	29,00	265.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
B3	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19º52'43,139"	-43º22'41,690"	Sul do Equador	MG	SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	Minério de Ferro	18,50	137.575,00	Baixa	Alta	B	Sim
B3/B4	Minerações Brasileiras Reunidas Sa Filial: MBR Paraopeba	33.417.445/0226-89	-20º02'51,400"	-43º57'15,700"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	55,00	1.896.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
B4	Nacional de Grafite Ltda	21.228.861/0001-00	-20º21'36,800"	-45º08'54,300"	Sul do Equador	MG	ITAPECERICA	Xisto	47,00	1.090.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
B5	VERMELHÃO MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.857.492/0001-76	-20º24'06,500"	-43º32'03,000"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério com Gemas	26,40	223.840,00	Baixa	Baixa	E	Sim
B7	Minerações Brasileiras Reunidas Sa Filial: MBR Paraopeba	33.417.445/0226-89	-20º03'40,100"	-43º57'40,800"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	24,00	127.161,00	Baixa	Média	C	Sim
Bala da UTM I	Gerdau Açominas S.a.	17.227.422/0001-05	-20º26'10,800"	-43º46'33,700"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	17,00	12.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Balas da UTM II	Gerdau Açominas S.a.	17.227.422/0001-05	-20º27'17,200"	-43º46'37,000"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	22,00	26.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Baixo João Pereira	Vale S A Filial: Vale Itabiritos	33.592.510/0044-94	-20º26'24,500"	-43º54'18,500"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Minério de Ferro	15,76	142.500,00	Baixa	Média	C	Sim
Barnabé	Vale S A Filial: Vale Itabiritos	33.592.510/0044-94	-20º25'33,000"	-43º53'30,400"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Minério de Ferro	25,00	318.550,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barnabé 1	Vale S A Filial: Vale Itabiritos	33.592.510/0044-94	-20º26'02,500"	-43º52'56,400"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Minério de Ferro	33,00	407.524,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem 01 - Jose Jaime	Minerita Minérios Itaúna Ltda.	16.813.461/0001-13	-20º08'13,740"	-44º23'01,130"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Minério de Ferro	20,00	1.200.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem 02 - Canindé	Minerita Minérios Itaúna Ltda.	16.813.461/0001-13	-20º08'19,320"	-44º22'48,680"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Minério de Ferro	40,00	86.937,10	Baixa	Média	C	Sim
Barragem 03	Companhia Siderúrgica Nacional	33.042.730/0001-04	-20º18'48,380"	-45º34'38,840"	Sul do Equador	MG	ARCOS	Calcário	10,00	900.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem 03 - Zé da Grota	Minerita Minérios Itaúna Ltda.	16.813.461/0001-13	-20º08'18,330"	-44º23'11,710"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Minério de Ferro	32,00	3.200.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem 1	NEXA RECURSOS MINERAIS S.A	42.416.651/0001-07	-17º29'51,521"	-46º44'09,000"	Sul do Equador	MG	PARACATU	Minério de Zinco	21,00	1.800.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem 1 - Decantação	MSM Mineração Serra da Moeda Ltda.	21.705.306/0001-13	-20º22'43,000"	-43º54'58,000"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Hematita	12,00	40.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem 2	NEXA RECURSOS MINERAIS S.A	42.416.651/0001-07	-17º30'38,192"	-46º44'41,980"	Sul do Equador	MG	PARACATU	Calcário Dolomítico	32,50	1.600.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem 2 - Decantação	MSM Mineração Serra da Moeda Ltda.	21.705.306/0001-13	-20º22'42,070"	-43º54'58,460"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	12,00	64.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem 3	NEXA RECURSOS MINERAIS S.A	42.416.651/0001-07	-17º34'27,768"	-46º44'42,290"	Sul do Equador	MG	PARACATU	Calcário Dolomítico	12,00	500.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM 7	Ferrous Resources do Brasil Sa	08.852.207/0001-04	-20º33'45,400"	-43º57'03,100"	Sul do Equador	MG	JECEABA	Minério de Ferro	64,00	4.418.484,24	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem A	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Araxa	33.931.486/0019-60	-19º38'59,000"	-46º56'46,000"	Sul do Equador	MG	ARAXÁ	Fosfato	8,00	30.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem A0	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Araxa	33.931.486/0019-60	-19º37'00,000"	-47º02'00,000"	Sul do Equador	MG	ARAXÁ	Fosfato	23,50	4.600.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem Arpeira	NEXA RECURSOS MINERAIS S.A	42.416.651/0001-07	-17º58'21,400"	-46º48'52,100"	Sul do Equador	MG	VAZANTE	Minério de Zinco	44,00	11.200.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM AUXILIAR DO VIGIA	Nacional Minerios Sa	08.446.702/0001-05	-20º26'04,000"	-43º50'07,100"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	35,00	3.140.693,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem B	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Patos	33.931.486/0027-70	-18º22'51,200"	-46º55'37,900"	Sul do Equador	MG	PATOS DE MINAS	Fosfato	25,00	3.260.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem B1 - Mina Ipê	Mineração Morro do Ipê S.a.	22.902.554/0001-17	-20º07'11,300"	-44º18'26,900"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	55,00	571.815,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem B1 - Mina Tico-Tico	Mineração Morro do Ipê S.a.	22.902.554/0001-17	-20º06'06,400"	-44º17'20,600"	Sul do Equador	MG	IGARAPÉ	Sedimentos	22,00	22.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem B1/B4	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Araxa	33.931.486/0019-60	-19º38'01,000"	-46º55'47,000"	Sul do Equador	MG	ARAXÁ	Fosfato	58,00	24.000.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem B1A Ipê	Emicon Mineração e Terraplenagem LTDA.	16.679.953/0001-68	-20º07'22,700"	-44º18'45,300"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	37,00	22.460,00	Média	Alta	B	Sim
Barragem B1-Auxiliar - Mina Tico-Tico	Mineração Morro do Ipê S.a.	22.902.554/0001-17	-20º06'12,700"	-44º17'17,500"	Sul do Equador	MG	IGARAPÉ	Minério de Ferro	68,00	657.575,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem B2	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Araxa	33.931.486/0019-60	-19º38'37,000"	-46º58'27,000"	Sul do Equador	MG	ARAXÁ	Minério de Ferro	25,00	750.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem B2 - Mina Tico-Tico	Mineração Morro do Ipê S.a.	22.902.554/0001-17	-20º06'37,200"	-44º17'13,500"	Sul do Equador	MG	IGARAPÉ	Minério de Ferro	80,00	2.200.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM B2 AUXILIAR	Nacional Minerios Sa	08.446.702/0001-05	-20º09'48,200"	-43º51'03,610"	Sul do Equador	MG	RIO ACIMA	Minério de Ferro	33,00	6.439.465,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM B4	Csn Mineração S.a.	08.902.291/0001-15	-20º29'09,000"	-43º53'09,000"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Minério de Ferro	65,00	13.001.821,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM B5	Csn Mineração S.a.	08.902.291/0001-15	-20º29'23,000"	-43º53'28,000"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Minério de Ferro	41,00	5.393.580,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem BA-3	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Tapira	33.931.486/0020-01	-19º49'23,900"	-46º52'05,900"	Sul do Equador	MG	TAPIRA	Fosfato	14,00	650.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem BD-2	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Tapira	33.931.486/0020-01	-19º50'14,100"	-46º50'14,500"	Sul do Equador	MG	TAPIRA	Fosfato	21,00	2.000.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Barragem BD-5	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Tapira	33.931.486/0020-01	-19º49'15,700"	-46º50'30,500"	Sul do Equador	MG	TAPIRA	Fosfato	33,00	2.560.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem BL-1	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Tapira	33.931.486/0020-01	-19º50'32,900"	-46º51'51,300"	Sul do Equador	MG	TAPIRA	Fosfato	91,00	170.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM BOM JARDIM	Bauminas Mineração Ltda	19.534.650/0001-45	-21º12'41,671"	-42º42'53,751"	Sul do Equador	MG	MIRAÍ	Argila	23,00	1.450.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem BR	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Tapira	33.931.486/0020-01	-19º50'18,600"	-46º49'58,000"	Sul do Equador	MG	TAPIRA	Fosfato	57,00	80.000.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem BRI	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Tapira	33.931.486/0020-01	-19º47'19,900"	-46º52'44,000"	Sul do Equador	MG	TAPIRA	Fosfato	35,00	8.300.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem C	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Patos	33.931.486/0027-70	-18º22'47,300"	-46º55'58,200"	Sul do Equador	MG	PATOS DE MINAS	Fosfato	10,00	417.600,00	Baixa	Média	C	Sim
BARRAGEM CASA DE PEDRA	Csn Mineração S.a.	08.902.291/0001-15	-20º30'21,000"	-43º53'00,000"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Minério de Ferro	84,00	21.713.715,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem Central	Safm Mineração Ltda	09.325.670/0001-52	-20º16'22,353"	-43º53'42,615"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	25,00	466.079,71	Baixa	Média	C	Sim
Barragem da Grota	Safm Mineração Ltda	09.325.670/0001-52	-20º16'07,500"	-43º53'35,800"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	13,50	109.380,15	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem da Mina II	Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá	17.806.779/0001-30	-19º39'25,200"	-46º56'24,650"	Sul do Equador	MG	ARAXÁ	Minério de Nióbio	25,00	22.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Barragem de Aredes	Safm Mineração Ltda	09.325.670/0001-52	-20º12'59,600"	-43º53'53,600"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	17,00	448.281,81	Baixa	Média	C	Sim
Barragem de Contenção de Sedimentos do Josino	Ferro + Mineração S.a.	21.256.870/0001-04	-20º25'32,160"	-43º51'52,890"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	9,00	16.636,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem de Decantação de Água e Polpa - EBII - Mineroduto	Samarco Mineração S.A.	16.628.281/0001-61	-20º22'19,041"	-42º21'17,308"	Sul do Equador	MG	MATIPÓ	Sedimentos	17,00	120.942,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem de Germano	Samarco Mineração S.A.	16.628.281/0001-61	-20º12'59,400"	-43º28'04,600"	Sul do Equador	MG	MARIANA	Itabirito	163,00	129.590.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem de Mercês	Bauminas Mineração Ltda	19.534.650/0001-45	-21º07'57,271"	-43º42'01,241"	Sul do Equador	MG	MERCÊS	Bauxita Grau Não Metalúrgico	29,50	237.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
BARRAGEM DIQUE 2	Minar Mineração Aredes Ltda.	20.066.908/0001-05	-20º17'09,506"	-43º53'54,556"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	25,00	396.000,00	Média	Média	C	Sim
BARRAGEM DO VIGIA	Nacional Minerios Sa	08.446.702/0001-05	-20º26'16,735"	-43º50'02,435"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	30,00	812.901,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem E	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Araxa	33.931.486/0019-60	-19º39'00,734"	-46º57'08,359"	Sul do Equador	MG	ARAXÁ	Fosfato	13,96	90.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM ECOLÓGICA 1	Nacional Minerios Sa	08.446.702/0001-05	-20º09'31,827"	-43º50'34,785"	Sul do Equador	MG	RIO ACIMA	Cascalho	15,00	41.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM ECOLÓGICA 2	Nacional Minerios Sa	08.446.702/0001-05	-20º09'30,070"	-43º50'50,477"	Sul do Equador	MG	RIO ACIMA	Cascalho	6,50	104.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem Eustáquio	Kinross Brasil Mineração S A	20.346.524/0001-46	-17º08'45,920"	-46º54'07,890"	Sul do Equador	MG	PARACATU	Minério de Ouro Primário	94,00	148.349.348,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem F	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Araxa	33.931.486/0019-60	-19º39'15,000"	-46º57'11,000"	Sul do Equador	MG	ARAXÁ	Fosfato	25,00	35.200,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem II Mina Engenho	Mundo Mineração Ltda.	07.950.015/0001-60	-20º03'46,100"	-43º47'41,000"	Sul do Equador	MG	RIO ACIMA	Minério de Ouro Primário	40,00	14.160,67	Alta	Alta	A	Sim

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

Superintendência de Produção Mineral

Gerência de Segurança de Barragens de Mineração

CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS DE MINERAÇÃO BRASILEIRAS - DATA BASE JANEIRO/2019

CRITÉRIOS PARA SE ENQUADRAR NA PNSB	
ALTURA	>= 15m
VOLUME	>= 3 milhões m³
RESÍDUO	Perigoso
DANO POTENCIAL ASSOCIADO	Médio ou Alto

NOME DA BARRAGEM DE MINERAÇÃO	NOME DO EMPREENDEDOR	CPF/CNPJ	LATITUDE	LONGITUDE	POSICIONAMENTO	UF	MUNICÍPIO	MINÉRIO PRINCIPAL	ALTURA ATUAL (m)	VOLUME ATUAL (m3)	CATEGORIA DE RISCO	DANO POTENCIAL ASSOCIADO	CLASSE	INSERIDA NA PNSB?
Barragem Mãe D'Água	Cia Mineradora Catite Duo S. A.	16.530.219/0001-32	-19°36'06,170"	-43°01'47,700"	Sul do Equador	MG	NOVA ERA	Minério de Ferro	48,00	3.100.000,00	Média	Média	C	Sim
Barragem Mina Engenho	Mundo Mineração Ltda.	07.950.015/0001-60	-20°03'42,100"	-43°47'40,900"	Sul do Equador	MG	RIO ACIMA	Minério de Ouro Primário	32,00	549.927,00	Alta	Alta	A	Sim
Barragem Mina Oeste (Somisa)	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°10'52,400"	-44°27'35,942"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Minério de Ferro	80,00	12.535.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM MINAR	Minar Mineração Aredes Ltda.	20.066.908/0001-05	-20°16'54,200"	-43°53'58,510"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	1,00	87.775,00	Média	Alta	B	Sim
Barragem MRDM	Mineração Riacho dos Machados Ltda.	08.832.667/0001-62	-16°03'22,500"	-43°07'45,000"	Sul do Equador	MG	RIACHO DOS MACHADOS	Minério de Ouro Primário	30,00	5.945.479,06	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem Paciência	Mineração Serras do Oeste Eireli	28.917.748/0001-72	-20°12'37,637"	-43°41'08,800"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ouro Primário	34,00	1.400.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM REJEITOS	NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.	42.416.651/0001-07	-20°53'34,300"	-46°42'19,000"	Sul do Equador	MG	FORTALEZA DE MINAS	Minério de Níquel	46,80	3.250.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem RG2W	Mineração Serras do Oeste Eireli	28.917.748/0001-72	-19°57'29,710"	-43°38'05,312"	Sul do Equador	MG	CAETÉ	Minério de Ouro Primário	61,00	550.645,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem Samambaia 0 (Zero)	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°10'22,518"	-44°26'54,771"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Minério de Ferro	46,00	7.545.160,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem Santo Antônio	Kinross Brasil Mineração S A	20.346.524/0001-46	-17°08'46,800"	-46°51'22,540"	Sul do Equador	MG	PARACATU	Minério de Ouro Primário	104,00	399.058.945,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM SERRINHA	Ferrous Resources do Brasil Sa	08.852.207/0001-04	-20°10'28,800"	-43°58'33,600"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	4,00	100.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Bocaina	Gerdau Açominas S.a.	17.227.422/0001-05	-20°26'26,440"	-43°47'24,160"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	56,00	955.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Borrachudo	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°36'33,516"	-43°15'48,177"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	6,00	190.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Cachoeirinha	Vallourec Mineração Ltda	22.931.380/0001-10	-20°09'09,800"	-43°57'55,600"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	45,00	2.850.833,82	Baixa	Alta	B	Sim
CALCINADOS	Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.a.	18.565.382/0001-66	-19°57'49,000"	-43°50'20,000"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ouro Primário	57,00	1.397.349,00	Baixa	Alta	B	Sim
Califórnia	Nacional de Grafite Ltda	21.228.861/0001-00	-16°12'27,500"	-39°56'49,000"	Sul do Equador	MG	SALTO DA DIVISA	Xisto	25,50	3.000.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Cambucal I	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°38'26,316"	-43°14'29,320"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	15,40	220.841,00	Baixa	Alta	B	Sim
Cambucal II	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°38'44,132"	-43°14'32,010"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	21,30	157.082,00	Baixa	Alta	B	Sim
Campo Grande	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-19°20'13,845"	-43°22'14,340"	Sul do Equador	MG	MARIANA	Minério de Ferro	99,30	22.978.889,00	Baixa	Alta	B	Sim
Capão da Serra	Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	33.592.510/0034-12	-20°04'07,200"	-43°55'50,100"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	47,00	2.230.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Capim Branco	Mineraçães Brasileiras Reunidas Sa Filial: MBR Paraopeba	33.417.445/0026-89	-20°06'29,782"	-44°04'25,204"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	27,00	470.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Capitão do Mato	Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	33.592.510/0034-12	-20°07'47,600"	-43°55'32,500"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	36,00	2.136.495,00	Baixa	Alta	B	Sim
CAVA B	Galvani Indústria Comércio e Serviços S.a. Filial: Roberto Eustáquio Silva Pedrosa	00.546.997/0002-60	-18°16'47,500"	-46°51'43,600"	Sul do Equador	MG	LAGAMAR	Fosfato	21,00	1.890.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
CAVA C	Galvani Indústria Comércio e Serviços S.a. Filial: Roberto Eustáquio Silva Pedrosa	00.546.997/0002-60	-18°15'13,200"	-46°50'27,700"	Sul do Equador	MG	LAGAMAR	Fosfato	48,00	2.817.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Cemig I	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°34'32,225"	-43°12'17,125"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	32,50	8.795.438,00	Baixa	Alta	B	Sim
Cemig II	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°34'21,721"	-43°11'51,131"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	22,35	870.558,00	Baixa	Alta	B	Sim
Cianita 1	Vale S A Filial: Vale Itabirito	33.592.510/0044-94	-20°11'47,700"	-43°52'01,500"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	23,05	450.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Clarificação Bocaina	Gerdau Açominas S.a.	17.227.422/0001-05	-20°26'28,390"	-43°47'04,200"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	21,00	9.126,00	Baixa	Alta	B	Sim
Cobras	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°07'58,744"	-43°24'37,294"	Sul do Equador	MG	CATAS ALTAS	Minério de Ferro	13,45	20.000,00	Baixa	Média	C	Sim
COCURUTO	Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.a.	18.565.382/0001-66	-19°58'25,000"	-43°49'46,000"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ouro Primário	41,00	4.240.553,00	Baixa	Alta	B	Sim
Conceição	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°38'51,300"	-43°11'26,900"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	60,00	35.874.318,00	Baixa	Alta	B	Sim
CONTENÇÃO DE FINOS DE CDS I	Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.a.	18.565.382/0001-66	-20°01'09,000"	-43°29'34,000"	Sul do Equador	MG	SANTA BÁRBARA	Filito	13,00	260.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
CONTENÇÃO DE REJEITOS DE CDS II	Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.a.	18.565.382/0001-66	-19°59'05,000"	-43°28'17,000"	Sul do Equador	MG	SANTA BÁRBARA	Minério de Ouro Primário	82,00	7.907.500,00	Baixa	Alta	B	Sim
CONTENÇÃO DE REJEITOS DE CUIABÁ	Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.a.	18.565.382/0001-66	-19°51'56,815"	-43°44'39,215"	Sul do Equador	MG	SABARÁ	Minério de Ouro Primário	90,00	7.429.355,00	Baixa	Alta	B	Sim
Dicão	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°52'29,203"	-43°22'47,022"	Sul do Equador	MG	SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	Minério de Ferro	12,70	989.786,00	Baixa	Alta	B	Sim
Dicão Leste	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°08'21,443"	-43°24'44,399"	Sul do Equador	MG	CATAS ALTAS	Minério de Ferro	22,50	150.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Diogo	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°55'47,792"	-43°11'46,298"	Sul do Equador	MG	RIO PIRACICABA	Minério de Ferro	39,00	6.571.347,70	Baixa	Alta	B	Sim
Dique 01	Companhia de Mineração Serra Azul Comisa	03.405.415/0001-33	-20°07'05,850"	-44°19'11,450"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	15,00	100,00	Baixa	Média	C	Sim
Dique 02	Companhia de Mineração Serra Azul Comisa	03.405.415/0001-33	-20°07'15,440"	-44°19'22,200"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	20,00	400,00	Baixa	Média	C	Sim
Dique B - Pilha de Estéril Alegria E (Dique Oficina)	Samarco Mineração S.A.	16.628.281/0001-61	-20°11'21,588"	-43°30'31,953"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Sedimentos	15,00	12.600,00	Baixa	Média	C	Sim
Dique B3 Ipê	Emicon Mineração e Terraplenagem LTDA.	16.679.953/0001-68	-20°07'09,700"	-44°18'57,400"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	23,50	10.010.305,00	Média	Média	C	Sim
Dique B4 Ipê	Emicon Mineração e Terraplenagem LTDA.	16.679.953/0001-68	-20°07'03,300"	-44°19'01,900"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	25,00	6.053,00	Baixa	Baixa	E	Sim
DIQUE BATATEIRO DE BAIXO	Csn Mineração S.a.	08.902.291/0001-15	-20°19'52,345"	-43°55'20,521"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Cascalho	16,00	18.300,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Dique BIII-2	Mbl Materiais Básicos Ltda	19.543.206/0001-96	-20°08'51,440"	-44°22'35,942"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Minério de Ferro	9,00	15.765,55	Média	Média	C	Sim
Dique BIII-3	Mbl Materiais Básicos Ltda	19.543.206/0001-96	-20°08'51,941"	-44°22'36,371"	Sul do Equador	MG	ITAÚNA	Minério de Ferro	17,00	24.103,39	Média	Média	C	Sim
Dique BIII-4	Mbl Materiais Básicos Ltda	19.543.206/0001-96	-20°08'48,397"	-44°22'37,003"	Sul do Equador	MG	ITAÚNA	Minério de Ferro	6,00	100,00	Média	Média	C	Sim
Dique BIII-5	Mbl Materiais Básicos Ltda	19.543.206/0001-96	-20°08'47,133"	-44°22'38,419"	Sul do Equador	MG	ITAÚNA	Minério de Ferro	4,00	11,00	Média	Média	C	Sim
Dique Couves (MBL)	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°09'16,000"	-44°26'47,000"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Argila Arenosa	24,00	13.241,00	Baixa	Média	C	Sim
DIQUE D	Brasmic Mineração Areia e Brita Ltda	22.470.777/0001-52	-19°59'08,000"	-44°07'17,300"	Sul do Equador	MG	BETIM	Areia e Cascalho	23,00	1.540.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
DIQUE DA PILHA DA VILA II	Csn Mineração S.a.	08.902.291/0001-15	-20°27'08,000"	-43°53'59,000"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Cascalho	28,00	18.556,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Dique de Contenção de Sedimentos 01	Anglo American Minério de Ferro Brasil S.a	02.359.572/0004-30	-18°53'57,000"	-43°24'30,000"	Sul do Equador	MG	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	Minério de Ferro	12,00	318.425,00	Baixa	Média	C	Sim
Dique de Contenção de Sedimentos 02	Anglo American Minério de Ferro Brasil S.a	02.359.572/0004-30	-18°53'23,000"	-43°24'14,000"	Sul do Equador	MG	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	Minério de Ferro	12,00	634.140,00	Baixa	Média	C	Sim
Dique de Contenção de Sedimentos 03	Anglo American Minério de Ferro Brasil S.a	02.359.572/0004-30	-18°55'14,984"	-43°24'23,663"	Sul do Equador	MG	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	Sedimentos	15,50	473.452,00	Baixa	Alta	B	Sim
Dique de Contenção de Sedimentos 04	Anglo American Minério de Ferro Brasil S.a	02.359.572/0004-30	-18°55'54,000"	-43°24'06,000"	Sul do Equador	MG	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	Sedimentos	14,60	81.360,90	Baixa	Média	C	Sim
DIQUE DO BICHENTO IIIA	Csn Mineração S.a.	08.902.291/0001-15	-20°29'06,000"	-43°56'00,000"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Cascalho	15,50	116.696,00	Baixa	Baixa	E	Sim
DIQUE DO ENGENHO	Nacional Minerios Sa	08.446.702/0001-05	-20°27'25,800"	-43°55'40,100"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Cascalho	10,00	8.821,00	Baixa	Média	C	Sim
DIQUE DO ESMERIL IV	Csn Mineração S.a.	08.902.291/0001-15	-20°29'07,000"	-43°57'18,000"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Cascalho	38,00	282.079,00	Baixa	Alta	B	Sim
Dique Lisa	Vallourec Mineração Ltda	22.931.380/0001-10	-20°08'59,100"	-43°57'52,500"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Areia e Cascalho	12,00	45.562,87	Baixa	Alta	B	Sim
Dique Norte da PDE 1	Gerdau Açominas S.a.	17.227.422/0001-05	-20°18'06,730"	-43°55'22,890"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Dolomito	25,00	25.200,00	Baixa	Média	C	Sim
Dique Oeste	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°11'45,500"	-44°27'16,500"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Argila Arenosa	16,70	85.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Dique S3	Samarco Mineração S.A.	16.628.281/0001-61	-20°14'09,149"	-43°25'22,771"	Sul do Equador	MG	MARIANA	Sedimentos	12,00	2.950.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Dique S4	Samarco Mineração S.A.	16.628.281/0001-61	-20°14'28,600"	-43°24'39,193"	Sul do Equador	MG	MARIANA	Sedimentos	12,50	1.006.318,00	Baixa	Alta	B	Sim
Doutor	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°17'25,615"	-43°29'25,900"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	77,00	37.683.207,40	Baixa	Alta	B	Sim
EB_2	Anglo American Minério de Ferro Brasil S.a	02.359.572/0004-30	-20°04'41,300"	-42°53'14,820"	Sul do Equador	MG	SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	Minério de Ferro	50,00	204.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Elefante	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°55'56,851"	-43°12'33,168"	Sul do Equador	MG	RIO PIRACICABA	Minério de Ferro	17,00	201.441,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Fernandinho	Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	33.592.510/0034-12	-20°10'59,900"	-43°51'34,200"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	19,00	1.020.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Forquilha I	Vale S A Filial: Vale Itabirítos	33.592.510/0044-94	-20°24'21,800"	-43°51'20,600"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	98,28	12.042.671,00	Baixa	Alta	B	Sim
Forquilha II	Vale S A Filial: Vale Itabirítos	33.592.510/0044-94	-20°24'29,800"	-43°51'06,500"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	95,76	20.862.740,00	Baixa	Alta	B	Sim
Forquilha III	Vale S A Filial: Vale Itabirítos	33.592.510/0044-94	-20°24'39,300"	-43°50'11,800"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	77,00	23.143.107,62	Baixa	Alta	B	Sim
Forquilha IV	Vale S A Filial: Vale Itabirítos	33.592.510/0044-94	-20°23'41,200"	-43°51'05,600"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	100,00	4.108.399,60	Baixa	Alta	B	Sim
Freitas	Vale S A Filial: Vale Itabirítos	33.592.510/0044-94	-20°25'55,900"	-43°50'58,400"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	7,50	45.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Galego	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°51'25,900"	-43°48'16,300"	Sul do Equador	MG	SABARÁ	Minério de Ferro	37,28	974.151,38	Baixa	Alta	B	Sim
Grupo	Vale S A Filial: Vale Itabirítos	33.592.510/0044-94	-20°24'53,200"	-43°51'54,500"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	43,00	800.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
I	Vale S A Filial: Vale Paraopeba	33.592.510/0035-01	-20°07'08,800"	-44°07'12,900"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	86,00	11.741.325,34	Baixa	Alta	B	Sim
II	Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	33.592.510/0034-12	-20°09'10,400"	-43°53'18,300"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	20,00	18.241,00	Baixa	Baixa	E	Sim
III	Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	33.592.510/0034-12	-20°09'20,500"	-43°53'13,600"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	11,00	16.846,00	Baixa	Média	C	Sim
Itabirucu	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°41'07,300"	-43°17'10,400"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	71,00	130.751.697,30	Baixa	Alta	B	Sim
Itamarati de Minas	Companhia Brasileira de Alumínio	61.409.892/0001-73	-21°27'18,809"	-42°52'17,972"	Sul do Equador	MG	ITAMARATI DE MINAS	Bauxita Grau Metalúrgico	38,00	13.820.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
IV	Vale S A Filial: Vale Paraopeba	33.592.510/0035-01	-20°08'12,200"	-44°07'13,300"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	13,40	238.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
IV-A	Vale S A Filial: Vale Paraopeba	33.592.510/0035-01	-20°08'22,200"	-44°07'23,100"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	14,00	130.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Jirau	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°34'13,730"	-43°13'53,604"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	15,00	1.400.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Lavra Azul	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°07'03,986"	-43°24'27,553"	Sul do Equador	MG	CATAS ALTAS	Minério de Ferro	19,10	10.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Maravilhas I	Vale S A Filial: Vale Itabirítos	33.592.510/0044-94	-20°13'29,700"	-43°52'23,600"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	12,00	1.860.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Maravilhas II	Vale S A Filial: Vale Itabirítos	33.592.510/0044-94	-20°12'51,900"	-43°55'30,100"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	97,92	91.925.622,00	Baixa	Alta	B	Sim
Marçu	Nacional de Grafite Ltda	21.228.861/0001-00	-15°53'19,800"	-41°00'36,800"	Sul do Equador	MG	PEDRA AZUL	Xisto	37,00	156.260,00	Baixa	Média	C	Sim
Marés I	Vale S A Filial: Vale Itabirítos	33.592.510/0044-94	-20°25'31,000"	-43°55'40,300"	Sul do Equador	MG	BELO VALE	Minério de Ferro	12,70	15.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Marés II	Vale S A Filial: Vale Itabirítos	33.592.510/0044-94	-20°26'02,200"	-43°55'53,600"	Sul do Equador	MG	BELO VALE	Minério de Ferro	16,05	241.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Menezes I	Vale S A Filial: Vale Paraopeba	33.592.510/0035-01	-20°07'10,700"	-44°08'21,200"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	16,85	8.068,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Menezes II	Vale S A Filial: Vale Paraopeba	33.592.510/0035-01	-20°07'41,100"	-44°08'17,800"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	21,00	290.202,16	Baixa	Alta	B	Sim
Miraí	Companhia Brasileira de Alumínio	61.409.892/0001-73	-21°03'43,757"	-42°33'49,546"	Sul do Equador	MG	MIRAÍ	Bauxita Grau Metalúrgico	52,00	31.598.100,00	Baixa	Alta	B	Sim
Moita	Mineração Serras do Oeste Eireli	28.917.748/0001-72	-19°56'05,733"	-43°38'56,601"	Sul do Equador	MG	CAETÉ	Minério de Ouro Primário	19,00	313.481,00	Baixa	Alta	B	Sim
Morpiolo	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°57'49,103"	-43°14'16,323"	Sul do Equador	MG	SANTA BÁRBARA	Minério de Ferro	23,50	400.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Mosquito	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°06'19,708"	-43°24'15,056"	Sul do Equador	MG	CATAS ALTAS	Minério de Ferro	11,30	1.089.830,50	Baixa	Alta	B	Sim
Norte/Laranjeiras	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°50'54,032"	-43°25'18,194"	Sul do Equador	MG	BARÃO DE COCAIS	Minério de Ferro	58,80	16.550.529,00	Baixa	Alta	B	Sim
Nova Barragem de Santarém	Samarco Mineração S.A.	16.628.281/0001-61	-20°13'50,314"	-43°26'29,842"	Sul do Equador	MG	MARIANA	Itabirito	48,00	6.940.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Paracatu	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°07'06,227"	-43°24'52,458"	Sul do Equador	MG	CATAS ALTAS	Minério de Ferro	23,00	36.685,00	Baixa	Média	C	Sim
PDE 3	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0447-98	-19°51'30,917"	-43°21'21,130"	Sul do Equador	MG	SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	Minério de Ferro	34,50	22.101,00	Baixa	Baixa	E	Sim
PDE Fosforoso	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°09'33,507"	-43°28'09,519"	Sul do Equador	MG	MARIANA	Minério de Ferro	21,00	20.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
PDE Permanente I	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°11'04,315"	-43°26'15,409"	Sul do Equador	MG	MARIANA	Minério de Ferro	9,50	30.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
PDE Permanente II - Fase I	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°12'26,903"	-43°27'15,839"	Sul do Equador	MG	MARIANA	Minério de Ferro	7,00	15.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Peneirinha	Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	33.592.510/0034-12	-20°06'58,215"	-43°55'49,011"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	40,00	431.595,59	Baixa	Média	C	Sim
Piabas	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°33'48,506"	-43°12'22,618"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	28,00	1.537.164,00	Baixa	Alta	B	Sim
Pilha Barragem	EXTRATIVA MINERAL LTDA	17.174.889/0001-26	-20°06'44,700"	-43°54'28,500"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	25,00	1.830.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Pontal	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°37'31,668"	-43°10'58,597"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	69,00	226.957.900,00	Baixa	Alta	B	Sim
Porteirinha	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°57'33,134"	-43°23'08,448"	Sul do Equador	MG	SANTA BÁRBARA	Minério de Ferro	31,00	800.200,00	Baixa	Alta	B	Sim
Principal	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°10'24,600"	-43°36'55,100"	Sul do Equador	MG	SANTA BÁRBARA	Minério de Ferro	20,00	1.994.773,00	Baixa	Alta	B	Sim
Quinzinho	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°36'26,409"	-43°15'26,118"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	16,00	432.949,00	Baixa	Alta	B	Sim
Rancho Casca	Nacional de Grafite Ltda	21.228.861/0001-00	-15°55'07,900"	-41°00'20,600"	Sul do Equador	MG	PEDRA AZUL	Xisto	50,00	17.500.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
RAPALINHA	Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.a.	18.565.382/0001-66	-19°57'54,000"	-43°50'29,000"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ouro Primário	50,50	8.690.243,00	Baixa	Alta	B	Sim

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

Superintendência de Produção Mineral

Gerência de Segurança de Barragens de Mineração

CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS DE MINERAÇÃO BRASILEIRAS - DATA BASE JANEIRO/2019

CRITÉRIOS PARA SE ENQUADRAR NA PNSB	
ALTURA	>= 15m
VOLUME	>= 3 milhões m³
RESÍDUO	Perigoso
DANO POTENCIAL ASSOCIADO	Médio ou Alto

NOME DA BARRAGEM DE MINERAÇÃO	NOME DO EMPREENDEDOR	CPF/CNPJ	LATITUDE	LONGITUDE	POSICIONAMENTO	UF	MUNICÍPIO	MINÉRIO PRINCIPAL	ALTURA ATUAL (m)	VOLUME ATUAL (m3)	CATEGORIA DE RISCO	DANO POTENCIAL ASSOCIADO	CLASSE	INSERIDA NA PNSB?
Rio do Peixe	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°40'27,200"	-43°14'11,100"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	31,00	13.800.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Santa Bárbara	Valourec Mineração Ltda	22.931.380/0001-10	-20°09'42,700"	-44°00'22,400"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Areia e Cascalho	36,00	660.278,89	Baixa	Alta	B	Sim
Santana	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°33'18,339"	-43°05'39,105"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	52,40	15.700.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Sul (Córrego do Canal)	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°53'02,310"	-43°23'08,448"	Sul do Equador	MG	SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	Minério de Ferro	83,00	53.740.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Sul Inferior	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°58'32,614"	-43°36'02,511"	Sul do Equador	MG	BARÃO DE COCAIS	Minério de Ferro	35,00	510.361,84	Baixa	Alta	B	Sim
Sul Superior	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°58'12,632"	-43°35'48,721"	Sul do Equador	MG	BARÃO DE COCAIS	Minério de Ferro	85,00	6.016.849,00	Baixa	Alta	B	Sim
Tanque Específico IX-B	Kinross Brasil Mineração S A	20.346.524/0001-46	-17°10'26,920"	-46°52'44,750"	Sul do Equador	MG	PARACATU	Minério de Ouro Primário	15,00	1.010.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Tanque Específico X	Kinross Brasil Mineração S A	20.346.524/0001-46	-17°10'31,570"	-46°53'15,970"	Sul do Equador	MG	PARACATU	Minério de Ouro Primário	15,00	1.188.168,57	Baixa	Média	C	Sim
Tanque Específico XI	Kinross Brasil Mineração S A	20.346.524/0001-46	-17°10'20,670"	-46°52'59,920"	Sul do Equador	MG	PARACATU	Minério de Ouro Primário	11,80	530.359,06	Baixa	Média	C	Sim
Tanque Específico XII	Kinross Brasil Mineração S A	20.346.524/0001-46	-17°10'56,180"	-46°53'55,680"	Sul do Equador	MG	PARACATU	Minério de Ouro Primário	46,30	1.749.516,71	Baixa	Média	C	Sim
Taquaras	Mineraçães Brasileiras Reunidas Sa Filial: MBR Paraopeba	33.417.445/0026-89	-20°02'21,600"	-43°55'44,900"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	25,00	950.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Timbopeba	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°16'13,852"	-43°29'46,447"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	64,90	34.000.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Três Fontes	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°37'19,516"	-43°14'02,625"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	10,00	20.500,00	Baixa	Alta	B	Sim
Turmalina	Mineração Turmalina Ltda	01.731.616/0001-03	-19°44'45,800"	-44°52'27,900"	Sul do Equador	MG	CONCEIÇÃO DO PARÁ	Minério de Ouro Primário	18,00	682.534,15	Baixa	Alta	B	Sim
Vargem Grande	Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	33.592.510/0034-12	-20°10'54,700"	-43°52'01,200"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	35,00	9.500.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
VI	Vale S A Filial: Vale Paraopeba	33.592.510/0035-01	-20°07'08,600"	-44°07'27,900"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	40,00	843.809,00	Baixa	Alta	B	Sim
VII	Vale S A Filial: Vale Paraopeba	33.592.510/0035-01	-20°06'15,400"	-44°07'10,800"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	22,50	22.200,00	Baixa	Média	C	Sim
Volta Grande 1	Amg Mineração S.a.	11.224.676/0001-85	-21°05'08,200"	-44°35'12,700"	Sul do Equador	MG	NAZARENO	Pegmatito	40,00	658.400,00	Baixa	Alta	B	Sim
Volta Grande 2	Amg Mineração S.a.	11.224.676/0001-85	-21°05'16,000"	-44°33'22,800"	Sul do Equador	MG	NAZARENO	Pegmatito	32,00	1.258.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Volta Grande 3	Amg Mineração S.a.	11.224.676/0001-85	-21°04'21,600"	-44°35'18,540"	Sul do Equador	MG	SÃO TIAGO	Pegmatito	19,00	264.601,17	Baixa	Alta	B	Sim
Bacia 02 Pé da Serra	Mineração Corumbaense Reunida Sa	03.327.988/0001-96	-19°10'16,626"	-57°38'11,201"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	4,25	27.525,00	Baixa	Média	C	Sim
Bacia 03-04 Pé da Serra	Mineração Corumbaense Reunida Sa	03.327.988/0001-96	-19°10'26,511"	-57°38'22,230"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	4,20	118.822,97	Baixa	Média	C	Sim
Bacia 07-08 Pé da Serra	Mineração Corumbaense Reunida Sa	03.327.988/0001-96	-19°10'31,131"	-57°38'22,111"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Manganês	4,95	169.312,50	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem B-6	Vetorial Mineração S A	61.247.870/0001-54	-19°15'45,700"	-57°31'37,400"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	11,00	103.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem Sul	Vetorial Mineração S A	61.247.870/0001-54	-19°12'19,900"	-57°38'07,100"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	23,00	600.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Gregório	Mineração Corumbaense Reunida Sa	03.327.988/0001-96	-19°13'28,008"	-57°33'35,925"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	34,50	8.987.940,00	Baixa	Alta	B	Sim
Bacia de Rejeitos	Rapinaldo Luiz de Almeida Ferreira Me	08.838.089/0001-71	-15°41'24,900"	-56°21'03,500"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Rocha Aurífera	25,00	625.000,00	Média	Baixa	D	Sim
Barragem de Rejeito 1	Valdinei Mauro de Souza	00.056.836/0581-49	-16°18'18,490"	-56°43'14,198"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Minério de Ouro Primário	15,00	1.067.704,20	Média	Baixa	D	Sim
Barragem de Rejeito Estrela 03	Mara Daisy Gil Dias	00.082.494/2401-82	-15°39'16,700"	-56°23'19,550"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Minério de Ouro Primário	10,00	95.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem de Rejeito Max	Marcio Nascimento	00.005.208/1651-04	-15°53'44,100"	-56°11'07,400"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Areia	7,50	1.205.301,52	Média	Média	C	Sim
Barragem de Rejeitos Bom Futuro	José Maria Chávio Martins Duarte	00.086.950/7031-04	-15°39'13,400"	-56°17'06,300"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Rocha Aurífera	15,00	1.183.119,15	Baixa	Baixa	E	Sim
Barragem do Serginho	Sergio da Silva	00.020.618/9991-91	-15°55'18,280"	-56°09'47,540"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Minério de Ouro Primário	30,00	2.100.000,00	Média	Baixa	D	Sim
Barragem EPP	Mineração Apoena S A	10.302.599/0001-71	-15°19'47,800"	-59°15'18,300"	Sul do Equador	MT	PONTES E LACERDA	Rocha Aurífera	51,00	4.324.936,11	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM TD1	Valdinei Mauro de Souza	00.056.836/0581-49	-16°17'26,700"	-56°42'43,100"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Rocha Aurífera	16,00	1.654.500,00	Baixa	Baixa	E	Sim
BARRAGEM TD2	Euler Oliveira Coelho	00.087.897/8905-97	-15°33'42,540"	-55°49'21,340"	Sul do Equador	MT	CUIABÁ	Rocha Aurífera	10,00	3.534.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
BARRAGEM TD3	Euler Oliveira Coelho	00.087.897/8905-97	-15°50'05,240"	-56°11'12,360"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Rocha Aurífera	12,00	3.704.000,00	Média	Baixa	D	Sim
BR BOSCO	Filadelfo dos Reis Dias	00.004.794/2901-44	-15°39'22,881"	-56°20'16,227"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Minério de Ouro Primário	45,00	1.300.000,00	Média	Média	C	Sim
BR ISMAEL	Ismael Ledovino de Arruda	00.015.682/9861-72	-16°14'43,930"	-56°35'21,410"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	14,00	450.000,00	Alta	Média	B	Sim
BR SANTA FELICIDADE	Filadelfo dos Reis Dias	00.004.794/2901-44	-15°39'49,845"	-56°21'09,410"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Minério de Ouro Primário	20,30	650.000,00	Média	Média	C	Sim
BRAVO 1	Nagella Chrissie Firmino Bravo	00.004.238/0611-44	-15°27'59,450"	-56°27'39,225"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Minério de Ouro Primário	15,00	941.039,88	Baixa	Média	C	Sim
Cabeceiras	Mineração Apoena S A	10.302.599/0001-71	-14°50'09,557"	-59°40'08,728"	Sul do Equador	MT	VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	Minério de Ouro Primário	16,50	64.107,97	Baixa	Média	C	Sim
CASA DE PEDRA	Maney Mineração Casa de Pedra Ltda	80.336.233/0001-07	-15°33'36,400"	-55°47'33,900"	Sul do Equador	MT	CUIABÁ	Minério de Ouro Primário	8,00	15.652.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Casarão	Mineração Apoena S A	10.302.599/0001-71	-14°51'08,697"	-59°39'16,087"	Sul do Equador	MT	VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	Minério de Ouro Primário	15,30	50.676,20	Baixa	Média	C	Sim
Dique de Finos	Mineração Apoena S A	10.302.599/0001-71	-14°50'22,300"	-59°39'27,300"	Sul do Equador	MT	VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	Minério de Ouro Primário	19,00	419.440,80	Baixa	Alta	B	Sim
GONÇA	Gonçalo Pedroso de Barros	00.017.807/3441-72	-16°14'03,300"	-56°36'35,600"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	1,45	265.000,00	Média	Média	C	Sim
OURO FINO	Lysander Lima de França	00.005.533/4409-92	-16°18'45,010"	-56°39'08,230"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	20,00	867.000,00	Média	Média	C	Sim
Planta	PROMETÁLICA MINERAÇÃO LTDA	03.564.155/0001-49	-15°23'46,300"	-58°08'42,900"	Sul do Equador	MT	RIO BRANCO	Minério de Zinco	20,00	230.000,00	Média	Alta	B	Sim
POND 1 - BARRAGEM DE LIXIVIAÇÃO	NX GOLD S A Filial: NX GOLD SA	18.501.410/0002-62	-14°38'36,700"	-52°29'49,000"	Sul do Equador	MT	NOVA XAVANTINA	Minério de Ouro Primário	13,12	440.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
POND 2 - BARRAGEM DE FLOTAÇÃO	NX GOLD S A Filial: NX GOLD SA	18.501.410/0002-62	-14°38'20,200"	-52°29'55,000"	Sul do Equador	MT	NOVA XAVANTINA	Minério de Ouro Primário	16,24	210.000,00	Baixa	Média	C	Sim
POND 3 - BARRAGEM DE FLOTAÇÃO	NX GOLD S A Filial: NX GOLD SA	18.501.410/0002-62	-14°38'21,600"	-52°30'04,900"	Sul do Equador	MT	NOVA XAVANTINA	Minério de Ouro Primário	13,58	150.000,00	Baixa	Média	C	Sim
RONDON	ROBERTO NUNES RONDON	00.035.257/1131-04	-16°17'32,640"	-56°39'02,720"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	25,00	490.000,00	Média	Média	C	Sim
SANDRO GOMES	Valdinei Mauro de Souza	00.056.836/0581-49	-16°17'42,550"	-56°43'32,220"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	19,00	200.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
Santa Tereza	Jeová Barbosa de Morais	00.070.217/8581-04	-15°52'21,100"	-56°10'19,900"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Aluvião Aurífero	15,00	671.803,89	Média	Média	C	Sim
Santa Tereza II	Jeová Barbosa de Morais	00.070.217/8581-04	-15°52'28,649"	-56°09'59,637"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Minério de Ouro Primário	5,00	150.000,00	Média	Média	C	Sim
Tanque Fundo	Humberto Covezzi	00.029.902/5251-72	-15°59'15,130"	-56°18'49,880"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Minério de Ouro Primário	15,40	1.267.291,33	Média	Baixa	D	Sim
Tarumã	VM Mineração e Construção Eireli EPP	03.121.422/0001-03	-16°13'11,740"	-56°36'35,760"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Minério de Ouro Primário	15,00	642.200,99	Baixa	Baixa	E	Sim
TB01	Marcelo Massaru Takahashi	00.061.608/3191-72	-15°57'23,000"	-56°28'44,300"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Minério de Ouro Primário	15,00	582.171,51	Baixa	Baixa	E	Sim
2 Kalunga	Vale S A Filial: Vale Manganês do Azul	33.592.510/0130-51	-06°07'07,300"	-50°18'18,900"	Sul do Equador	PA	PARAUAPEBAS	Minério de Manganês	7,50	718.027,00	Baixa	Média	C	Sim
Azul	Vale S A Filial: Vale Manganês do Azul	33.592.510/0130-51	-06°04'41,800"	-50°17'29,300"	Sul do Equador	PA	PARAUAPEBAS	Minério de Manganês	32,00	12.995.662,00	Baixa	Alta	B	Sim
B6	Mineração Paragominas S.A Filial: Mineração Paragominas S.A.	12.094.570/0004-10	-03°13'34,180"	-47°45'29,495"	Sul do Equador	PA	PARAGOMINAS	Bauxita Grau Metalúrgico	13,00	595.098,65	Baixa	Alta	B	Sim
Bacia 1 A	Imerys. Rio Capim Caulim S A	16.532.798/0001-52	-01°34'27,000"	-48°45'01,800"	Sul do Equador	PA	BARCARENA	Caulim	9,00	858.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Bacia 1 B	Imerys. Rio Capim Caulim S A	16.532.798/0001-52	-01°34'27,000"	-48°45'01,800"	Sul do Equador	PA	BARCARENA	Caulim	9,00	260.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Bacia 17	Serabi Mineração S.a.	04.207.303/0001-30	-06°19'30,340"	-55°47'10,880"	Sul do Equador	PA	ITAITUBA	Minério de Ouro Primário	14,50	80.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Bacia 2	Imerys. Rio Capim Caulim S A	16.532.798/0001-52	-01°34'23,000"	-48°45'20,000"	Sul do Equador	PA	BARCARENA	Caulim	9,00	850.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Bacia 3	Imerys. Rio Capim Caulim S A	16.532.798/0001-52	-01°34'14,200"	-48°45'25,300"	Sul do Equador	PA	BARCARENA	Caulim	9,00	467.248,00	Baixa	Alta	B	Sim
Bacia 5 A	Imerys. Rio Capim Caulim S A	16.532.798/0001-52	-01°35'01,500"	-48°44'56,400"	Sul do Equador	PA	BARCARENA	Caulim	13,50	510.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Bacia 5 B	Imerys. Rio Capim Caulim S A	16.532.798/0001-52	-01°35'02,400"	-48°44'56,100"	Sul do Equador	PA	BARCARENA	Caulim	13,50	270.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Bacia 5 C	Imerys. Rio Capim Caulim S A	16.532.798/0001-52	-01°35'02,400"	-48°44'56,100"	Sul do Equador	PA	BARCARENA	Caulim	13,50	767.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Bacia 6 A	Imerys. Rio Capim Caulim S A	16.532.798/0001-52	-01°34'58,000"	-48°44'49,400"	Sul do Equador	PA	BARCARENA	Caulim	11,00	374.825,00	Baixa	Média	C	Sim
Bacia B 1	Pará Pigmentos S A	33.931.510/0001-31	-02°50'07,700"	-47°54'30,800"	Sul do Equador	PA	IPIXUNA DO PARÁ	Caulim	13,00	270.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Bacia B 4	Imerys. Rio Capim Caulim S A	16.532.798/0001-52	-01°34'39,000"	-48°46'32,000"	Sul do Equador	PA	BARCARENA	Caulim	4,50	45.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Bacia de Controle Ambiental	Pará Pigmentos S A	33.931.510/0001-31	-02°49'14,600"	-47°54'23,400"	Sul do Equador	PA	IPIXUNA DO PARÁ	Caulim	8,00	175.000,00	Baixa	Média	C	Sim
BACIA DE REJEITOS 14/15	Serabi Mineração S.a.	04.207.303/0001-30	-06°19'28,400"	-55°47'16,300"	Sul do Equador	PA	ITAITUBA	Minério de Ouro Primário	8,00	130.000,00	Média	Média	C	Sim
BACIA DE REJEITOS 16	Serabi Mineração S.a.	04.207.303/0001-30	-06°19'30,300"	-55°47'04,200"	Sul do Equador	PA	ITAITUBA	Minério de Ouro Primário	7,00	87.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Bacia de Segurança	Imerys. Rio Capim Caulim S A	16.532.798/0001-52	-01°34'58,000"	-48°44'49,400"	Sul do Equador	PA	BARCARENA	Caulim	11,00	30.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem de Água do Igarapé Bahia	Vale Minas Gerais	33.592.510/0217-47	-19°01'44,576"	-50°33'06,980"	Sul do Equador	PA	PARAUAPEBAS	Areia	14,70	600.000,00	Baixa	Média	C	Sim
BARRAGEM DE CAPTAÇÃO	Salobo Metais Sa.	33.931.478/0001-94	-05°47'54,100"	-50°30'09,500"	Sul do Equador	PA	MARABÁ	Minério de Cobre	19,00	220.238,65	Baixa	Média	C	Sim
BARRAGEM DE FINOS II	Salobo Metais Sa.	33.931.478/0001-94	-05°49'26,300"	-50°29'29,100"	Sul do Equador	PA	MARABÁ	Minério de Cobre	13,00	891.538,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem do Bandeira	Mineração Buritirama S A	27.121.672/0001-01	-05°30'45,000"	-50°13'21,000"	Sul do Equador	PA	MARABÁ	Minério de Manganês	14,60	1.724.296,94	Baixa	Média	C	Sim
Barragem do Mirante I e II	Cadam S.a	04.788.980/0001-90	-05°33'51,400"	-52°26'30,500"	Sul do Equador	PA	ALMEIRIM	Caulim	35,00	1.182.758,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM DO SOSSEGO	Vale S A Filial: Vale Mina Sossego	33.592.510/0009-01	-06°25'44,792"	-50°04'12,554"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Minério de Cobre	42,10	108.119.279,13	Baixa	Alta	B	Sim
Deposito de Rejeito R4	Pará Pigmentos S A	33.931.510/0001-31	-02°49'14,275"	-47°53'36,798"	Sul do Equador	PA	IPIXUNA DO PARÁ	Caulim	10,00	1.190.000,00	Baixa	Média	C	Sim
DIQUE DE FINOS I	Salobo Metais Sa.	33.931.478/0001-94	-05°49'02,136"	-50°34'01,808"	Sul do Equador	PA	MARABÁ	Minério de Cobre	11,00	969.524,00	Baixa	Média	C	Sim
DIQUE DE FINOS II	Salobo Metais Sa.	33.931.478/0001-94	-05°49'57,407"	-50°32'28,000"	Sul do Equador	PA	MARABÁ	Minério de Cobre	16,42	2.800.000,00	Baixa	Média	C	Sim
DIQUE DE FINOS III	Salobo Metais Sa.	33.931.478/0001-94	-05°46'46,700"	-50°32'19,100"	Sul do Equador	PA	MARABÁ	Minério de Cobre	16,50	22.937,88	Baixa	Média	C	Sim
Estéril Sul	Vale S A Filial: Vale Carajas	33.592.510/0370-74	-06°05'58,000"	-50°09'45,000"	Sul do Equador	PA	PARAUAPEBAS	Minério de Ferro	25,00	1.875.779,93	Baixa	Média	C	Sim
Geladinho	Vale S A Filial: Vale Carajas	33.592.510/0370-74	-05°59'41,200"	-50°06'34,100"	Sul do Equador	PA	PARAUAPEBAS	Minério de Ferro	24,00	5.811.299,00	Baixa	Alta	B	Sim
Gelado	Vale S A Filial: Vale Carajas	33.592.510/0370-74	-05°58'45,400"	-50°08'29,100"	Sul do Equador	PA	PARAUAPEBAS	Minério de Ferro	34,00	110.469.304,67	Baixa	Alta	B	Sim
Jacaré	Vale S A Filial: Vale Carajas	33.592.510/0370-74	-06°06'29,300"	-50°10'08,600"	Sul do Equador	PA	PARAUAPEBAS	Minério de Ferro	34,50	681.816,00	Baixa	Média	C	Sim
Kalunga	Vale S A Filial: Vale Manganês do Azul	33.592.510/0130-51	-06°06'45,100"	-50°18'29,900"	Sul do Equador	PA	PARAUAPEBAS	Minério de Manganês	21,00	1.662.946,63	Baixa	Média	C	Sim
LD1 - Lagoa de Disposição 01	Alcoa World Alumina Brasil Ltda.	06.167.730/0001-68	-02°30'02,500"	-56°10'00,500"	Sul do Equador	PA	JURUTI	Bauxita Grau Não Metalúrgico	24,00	2.879.251,38	Baixa	Média	C	Sim
LD2 - Lagoa de Disposição 02	Alcoa World Alumina Brasil Ltda.	06.167.730/0001-68	-02°29'47,800"	-56°10'25,700"	Sul do Equador	PA	JURUTI	Bauxita Grau Não Metalúrgico	24,00	3.037.180,56	Baixa	Média	C	Sim
LD3 - Lagoa de Disposição 03	Alcoa World Alumina Brasil Ltda.	06.167.730/0001-68	-02°29'45,200"	-56°11'16,840"	Sul do Equador	PA	JURUTI	Bauxita Grau Não Metalúrgico	14,80	4.356.851,57	Baixa	Média	C	Sim
LE - Lagoa de Espessamento	Alcoa World Alumina Brasil Ltda.	06.167.730/0001-68	-02°30'18,000"	-56°10'32,800"	Sul do Equador	PA	JURUTI	Bauxita Grau Não Metalúrgico	11,50	4.269.081,35	Baixa	Média	C	Sim
Pera Jusante	Vale S A Filial: Vale Carajas	33.592.510/0370-74	-06°02'49,900"	-50°08'34,500"	Sul do Equador	PA	PARAUAPEBAS	Minério de Ferro	51,00	4.249.278,83	Baixa	Alta	B	Sim
Pera Montante	Vale S A Filial: Vale Carajas	33.592.510/0370-74	-06°03'24,600"	-50°08'37,600"	Sul do Equador	PA	PARAUAPEBAS	Minério de Ferro	30,00	641.566,00	Baixa	Baixa	E	Sim
PONDES DE REJEITOS DO IGARAPÉ BAHIA	Vale S A Filial: Vale Minas Gerais	33.592.510/0217-47	-06°02'33,800"	-50°34'49,900"	Sul do Equador	PA	PARAUAPEBAS	Minério de Ouro Primário	25,00	12.000.000,00	Média	Alta	B	Sim
RP1	Mineração Paragominas S.A.	12.094.570/0004-10	-03°15'33,857"	-47°45'28,375"	Sul do Equador	PA	PARAGOMINAS	Bauxita Grau Metalúrgico	13,50	11.626.208,00	Baixa	Alta	B	Sim
SP1	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01°40'58,500"	-56°25'05,400"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	15,00	1.470.000,00	Baixa	Média	C	Sim
SP10	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01°41'00,600"	-56°27'09,600"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	16,00	7.300.000,00	Baixa	Média	C	Sim
SP11	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01°40'57,500"	-56°27'47,800"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	16,00	5.400.000,00	Baixa	Média	C	Sim
SP12	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01°41'14,300"	-56°28'05,700"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	15,00	3.600.000,00	Baixa	Média	C	Sim
SP13	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01°41'34,600"	-56°28'02,300"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	15,00	2.298.321,00	Baixa	Média	C	Sim
SP14	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01°41'55,500"	-56°28'13,000"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	15,00	2.200.000,00	Baixa	Média	C	Sim
SP15	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01°41'59,600"	-56°28'31,500"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	20,00	1.700.000,00	Baixa	Média	C	Sim
SP16	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01°41'38,000"	-56°28'34,000"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	20,00	8.900.000,00	Baixa	Média	C	Sim
SP2 3	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01°41'04,900"	-56°24'13,300"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	20,00	4.900.000,00	Baixa	Média	C	Sim
SP4 Norte	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01°41'05,300"	-56°25'37,400"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	19,00	7.107.205,40	Baixa	Média	C	Sim
SP4 Sul	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01°41'26,200"	-56°25'37,100"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	19,00	5.455.557,30	Baixa	Média	C	Sim

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

Superintendência de Produção Mineral

Gerência de Segurança de Barragens de Mineração

CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS DE MINERAÇÃO BRASILEIRAS - DATA BASE JANEIRO/2019

CRITÉRIOS PARA SE ENQUADRAR NA PNSB	
ALTURA	>= 15m
VOLUME	>= 3 milhões m³
RESÍDUO	Perigoso
DANO POTENCIAL ASSOCIADO	Médio ou Alto

NOME DA BARRAGEM DE MINERAÇÃO	NOME DO EMPREENDEDOR	CPF/CNPJ	LATITUDE	LONGITUDE	POSICIONAMENTO	UF	MUNICÍPIO	MINÉRIO PRINCIPAL	ALTURA ATUAL (m)	VOLUME ATUAL (m3)	CATEGORIA DE RISCO	DANO POTENCIAL ASSOCIADO	CLASSE	INSERIDA NA PNSB?
SP5 Leste	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01º40'57,700"	-56º26'07,500"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	19,00	6.994.486,60	Baixa	Média	C	Sim
SP5 Oeste	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01º40'58,200"	-56º26'40,400"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	19,00	9.274.798,90	Baixa	Média	C	Sim
SP6	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01º40'34,800"	-56º25'27,022"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	12,00	712.790,00	Baixa	Média	C	Sim
SP7A	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01º40'17,600"	-56º26'03,100"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	19,00	4.300.000,00	Baixa	Média	C	Sim
SP7B	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01º40'11,000"	-56º26'24,300"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	16,00	5.843.082,80	Baixa	Média	C	Sim
SP7C	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01º40'10,900"	-56º26'41,600"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	16,00	8.200.000,00	Baixa	Média	C	Sim
SP8	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01º40'24,500"	-56º27'10,100"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	16,00	11.900.000,00	Baixa	Média	C	Sim
SP9	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01º40'29,700"	-56º27'39,300"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	10,00	8.200.000,00	Baixa	Média	C	Sim
SP9A	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01º40'06,700"	-56º27'44,100"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	8,00	2.480.789,20	Baixa	Média	C	Sim
TP1	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01º40'54,400"	-56º24'39,900"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	15,00	8.500.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
TP2	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01º40'35,400"	-56º26'16,800"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	15,00	8.956.085,00	Baixa	Alta	B	Sim
TP3	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01º41'16,000"	-56º28'21,000"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	22,00	5.390.783,00	Baixa	Média	C	Sim
Bacia de Decantação Final Nó Bota Fora	Mineração Nossa Senhora do Carmo Ltda	83.647.750/0001-87	-24º44'54,630"	-49º11'16,070"	Sul do Equador	PR	CERRO AZUL	Fluorita	22,00	226.035,00	Média	Média	C	Sim
BARRAGEM SUL DU TANQUE VELHO	Mineração Tabiporã Ltda	79.066.841/0001-51	-25º22'13,821"	-49º41'27,099"	Sul do Equador	PR	CAMPO LARGO	Minério de Ouro Primário	25,00	302.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Pinheirinho	Mineração Nossa Senhora do Carmo Ltda	83.647.750/0001-87	-24º44'52,790"	-49º11'40,930"	Sul do Equador	PR	CERRO AZUL	Fluorita	13,50	672.408,00	Baixa	Média	C	Sim
BARRAGEM DE REJEITOS	Cimento Tupi S.a.	33.039.223/0001-11	-22º27'18,200"	-44º17'10,300"	Sul do Equador	RJ	QUATIS	Argila Arenosa	19,00	204.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
CA01	Metalmig Mineração Indústria e Comércio S A	34.456.038/0001-95	-09º25'54,500"	-63º03'19,900"	Sul do Equador	RO	ITAPUÃ DO OESTE	Aluvião Estanífero	5,00	105.000,00	Média	Alta	B	Sim
CA02	Metalmig Mineração Indústria e Comércio S A	34.456.038/0001-95	-09º25'53,900"	-63º03'19,900"	Sul do Equador	RO	ITAPUÃ DO OESTE	Areia	5,00	60.000,00	Média	Alta	B	Sim
Igarapé Mutum	Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz Ltda	34.726.547/0001-90	-09º45'53,465"	-63º33'12,111"	Sul do Equador	RO	ARIQUEMES	Aluvião Estanífero	5,00	10.699.776,00	Média	Média	C	Sim
Jacaré Inferior	Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz Ltda	34.726.547/0001-90	-09º47'16,100"	-63º34'30,600"	Sul do Equador	RO	ARIQUEMES	Aluvião Estanífero	8,00	3.595.017,00	Média	Média	C	Sim
Jacaré Medio	Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz Ltda	34.726.547/0001-90	-09º47'43,800"	-63º33'55,000"	Sul do Equador	RO	ARIQUEMES	Aluvião Estanífero	8,00	3.020.623,00	Média	Alta	B	Sim
Jacaré Superior	Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz Ltda	34.726.547/0001-90	-09º49'01,200"	-63º33'11,500"	Sul do Equador	RO	ARIQUEMES	Aluvião Estanífero	10,00	9.170.673,00	Média	Média	C	Sim
PIT 01	Estanho de Rondonia S A	00.684.808/0001-35	-09º12'57,800"	-63º04'33,600"	Sul do Equador	RO	ITAPUÃ DO OESTE	Aluvião Estanífero	14,30	462.588,80	Baixa	Alta	B	Sim
Rio Santa Cruz	Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz Ltda	34.726.547/0001-90	-09º45'57,100"	-63º34'06,900"	Sul do Equador	RO	ARIQUEMES	Aluvião Estanífero	10,00	3.755.613,00	Média	Média	C	Sim
Taboquinha 01 - Crente	Estanho de Rondonia S A	00.684.808/0001-35	-09º11'54,200"	-63º04'49,000"	Sul do Equador	RO	ITAPUÃ DO OESTE	Aluvião Estanífero	18,00	435.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Taboquinha 02 - Serra Azul	Estanho de Rondonia S A	00.684.808/0001-35	-09º12'15,700"	-63º05'04,400"	Sul do Equador	RO	ITAPUÃ DO OESTE	Aluvião Estanífero	18,00	87.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Taboquinha 03	Estanho de Rondonia S A	00.684.808/0001-35	-09º12'19,954"	-63º05'01,035"	Sul do Equador	RO	ITAPUÃ DO OESTE	Aluvião Estanífero	15,00	194.900,00	Média	Média	C	Sim
Taboquinha 04	Estanho de Rondonia S A	00.684.808/0001-35	-09º12'39,100"	-63º05'11,000"	Sul do Equador	RO	ITAPUÃ DO OESTE	Aluvião Estanífero	20,00	145.193,15	Média	Média	C	Sim
Bacia de Finos da Mina do Cerro	Copelmi Mineração Ltda	33.059.528/0001-95	-30º23'10,327"	-53º02'37,439"	Sul do Equador	RS	CACHOEIRA DO SUL	Carvão Mineral	10,00	534.000,00	Média	Média	C	Sim
Bacia de Finos da Mina do Recreio	Copelmi Mineração Ltda	33.059.528/0001-95	-30º08'44,381"	-52º00'13,591"	Sul do Equador	RS	BUTIÁ	Carvão Mineral	20,00	2.371.167,00	Média	Alta	B	Sim
P1-1	Companhia Riograndense de Mineração	92.724.145/0001-53	-30º07'51,700"	-52º03'07,000"	Sul do Equador	RS	MINAS DO LEÃO	Carvão Mineral	3,00	17.250,00	Média	Média	C	Sim
Bacia A	Carbonífera Metropolitana Sa	83.647.917/0001-00	-28º29'31,600"	-49º27'37,000"	Sul do Equador	SC	TREVISO	Carvão Mineral Camada Bonito	5,30	14.679,90	Baixa	Alta	B	Sim
Bacia B	Carbonífera Metropolitana Sa	83.647.917/0001-00	-28º29'38,900"	-49º27'36,100"	Sul do Equador	SC	TREVISO	Carvão Mineral Camada Bonito	6,50	14.368,00	Baixa	Alta	B	Sim
Bacia de Acumulação 01	Carbonífera Siderópolis Ltda.	83.852.137/0001-00	-28º27'13,000"	-49º22'13,000"	Sul do Equador	SC	URUSSANGA	Carvão Mineral Camada Barro Branco	7,10	500.000,00	Média	Média	C	Sim
BACIA DE DECANTAÇÃO DA USINA RIO FIORITA	Gabriella Mineração Ltda	07.105.967/0001-87	-28º34'38,200"	-49º26'31,900"	Sul do Equador	SC	SIDERÓPOLIS	Carvão Mineral	3,50	35.742,00	Baixa	Média	C	Sim
Barragem Cruz de Malta	Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda	83.286.500/0001-69	-28º28'23,000"	-49º27'29,000"	Sul do Equador	SC	TREVISO	Carvão Mineral Camada Bonito	27,00	70.831,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem Lauro Muller	Carbonífera Belluno Ltda.	83.163.576/0001-05	-28º24'34,600"	-49º25'39,900"	Sul do Equador	SC	LAURO MÜLLER	Carvão Mineral Camada Bonito	20,00	150.000,00	Média	Alta	B	Sim
Barragem Rio Fiorita	Carbonífera Belluno Ltda.	83.163.576/0001-05	-28º35'12,667"	-49º26'35,575"	Sul do Equador	SC	SIDERÓPOLIS	Carvão Mineral	10,00	527.420,00	Média	Alta	B	Sim
BOA VISTA	Carbonífera Catarinense Ltda	80.418.205/0001-20	-28º23'24,000"	-49º25'20,000"	Sul do Equador	SC	LAURO MÜLLER	Carvão Mineral Camada Bonito	35,00	61.469,61	Baixa	Alta	B	Sim
NOVO HORIZONTE	Carbonífera Catarinense Ltda	80.418.205/0001-20	-28º23'34,190"	-49º27'53,610"	Sul do Equador	SC	LAURO MÜLLER	Carvão Mineral Camada Barro Branco	13,00	64.629,25	Baixa	Alta	B	Sim
Dique de Contenção de Salmoura	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Taquari Vassouras	33.931.486/0033-18	-10º39'28,100"	-37º01'47,400"	Sul do Equador	SE	ROSÁRIO DO CATETE	Silvanita	4,00	19.432,23	Baixa	Média	C	Sim
Dique de Resíduos Insólueis	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Taquari Vassouras	33.931.486/0033-18	-10º39'26,400"	-37º01'52,500"	Sul do Equador	SE	ROSÁRIO DO CATETE	Silvanita	5,50	32.842,96	Baixa	Média	C	Sim
11 - DES	Mineração Jundu Ltda.	60.628.468/0001-57	-21º53'17,062"	-47º36'48,014"	Sul do Equador	SP	DESCALVADO	Argila	15,00	1.500.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
12 - DES	Mineração Jundu Ltda.	60.628.468/0001-57	-21º53'06,096"	-47º36'47,022"	Sul do Equador	SP	DESCALVADO	Argila	15,00	577.840,39	Baixa	Baixa	E	Sim
BACIA DE DECANTAÇÃO - PLANTA I	Geocal Mineração Ltda	00.255.910/0001-15	-23º24'04,442"	-46º55'09,256"	Sul do Equador	SP	SANTANA DE PARNAÍBA	Calcário Dolomítico	20,00	8.500,00	Média	Baixa	D	Sim
Barragem B12	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Cajati	33.931.486/0005-64	-24º43'00,000"	-48º06'00,000"	Sul do Equador	SP	CAJATI	Rocha Carbonática	13,50	3.200.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
BARRAGEM DE CLARIFICAÇÃO	Territorial São Paulo Mineração Ltda	60.874.229/0001-87	-23º25'14,000"	-46º44'09,800"	Sul do Equador	SP	SÃO PAULO	Argila	25,00	659.323,59	Média	Alta	B	Sim
Barragem de Sedimentos da Pedreira Itapeti - BA1	Embu S.a Engenharia e Comércio	61.322.558/0001-88	-23º29'47,800"	-46º14'38,000"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Granito	27,36	375.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem de Sedimentos da Pedreira Itapeti - BA2	Embu S.a Engenharia e Comércio	61.322.558/0001-88	-23º29'47,900"	-46º14'50,400"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Granito	9,64	154.433,29	Baixa	Alta	B	Sim
Barragem de Sedimentos da Pedreira Juruaçu - BA4	Embu S.a Engenharia e Comércio	61.322.558/0001-88	-23º24'34,400"	-46º43'52,400"	Sul do Equador	SP	SÃO PAULO	Granito	45,00	3.190.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Bom Retiro 2	MINERAÇÃO BOM RETIRO LTDA.	56.763.790/0001-11	-22º11'15,000"	-47º27'20,000"	Sul do Equador	SP	LEME	Argila	23,58	1.800.000,00	Baixa	Média	C	Sim
CIMPOR	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Cajati	33.931.486/0005-64	-24º42'15,000"	-48º06'54,000"	Sul do Equador	SP	CAJATI	Rocha Carbonática	60,00	6.340.000,00	Baixa	Alta	B	Sim
Dique 1 (Barragem 2 -Britagem)	PEDREIRA SARGON LTDA	60.101.300/0001-99	-23º21'20,600"	-46º16'58,500"	Sul do Equador	SP	SANTA ISABEL	Argila	14,00	74.135,00	Média	Média	C	Sim
Dique 3 (Barragem 1 - Portaria)	PEDREIRA SARGON LTDA	60.101.300/0001-99	-23º21'23,900"	-46º17'05,800"	Sul do Equador	SP	SANTA ISABEL	Argila	20,00	170.000,00	Média	Média	C	Sim
Guará 3	Extração de Areia e Pedregulho Cachoeira Ltda.	45.600.327/0001-32	-23º23'20,500"	-46º08'07,200"	Sul do Equador	SP	GUARAREMA	Argila	18,00	735.000,00	Baixa	Baixa	E	Sim
ITAPEVA	Samaca Ferro Ltda	16.682.218/0001-03	-24º15'13,400"	-48º54'57,500"	Sul do Equador	SP	RIBEIRÃO BRANCO	Minério de Estanho Primário	20,00	260.000,00	Média	Baixa	D	Sim
JBS1	EMPRESA DE MINERAÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO JBS LTDA EPP	47.354.774/0001-84	-23º23'50,400"	-46º11'41,600"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Argila Arenosa	12,00	331.920,00	Média	Média	C	Sim
Lagoa 1	Mineração Darcy R. O. e Silva Ltda	45.369.188/0001-88	-21º25'58,030"	-47º36'47,670"	Sul do Equador	SP	SÃO SIMÃO	Argila Caulinítica	5,00	271.000,00	Baixa	Média	C	Sim
Lagoa 2	Mineração Darcy R. O. e Silva Ltda	45.369.188/0001-88	-21º25'49,220"	-47º36'47,000"	Sul do Equador	SP	SÃO SIMÃO	Argila Caulinítica	5,00	112.000,00	Média	Média	C	Sim
MBR II SUL	Minera Bom Retiro II Ltda	68.870.385/0001-81	-24º47'17,000"	-47º07'17,400"	Sul do Equador	SP	IBIÚNA	Areia	14,04	157.070,50	Baixa	Média	C	Sim
MD 01/2012	Mineração Descalvado Ltda	54.114.475/0001-38	-21º57'20,600"	-47º37'05,800"	Sul do Equador	SP	DESCALVADO	Areia Industrial	25,00	921.154,70	Baixa	Baixa	E	Sim
OURO BRANCO OESTE	MINERAÇÃO OURO BRANCO SALTO DE PIRAPORA LTDA ME	72.911.985/0001-18	-23º39'43,200"	-47º39'59,900"	Sul do Equador	SP	SALTO DE PIRAPORA	Argila	3,00	399.000,00	Média	Alta	B	Sim
BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE REJEITOS	Itafos Arraias Mineração e Fertilizantes S.a.	05.919.578/0001-60	-12º53'44,948"	-46º49'05,224"	Sul do Equador	TO	ARRAIAS	Fosfato	20,00	4.136.059,54	Baixa	Alta	B	Sim
22	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º44'19,100"	-60º10'02,600"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	6,00	56.519,00				Não
42	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º43'24,700"	-60º11'48,200"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	4,90	130.979,00				Não
69	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º44'35,500"	-60º12'05,100"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	5,00	84.941,00				Não
189	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º47'22,400"	-60º00'46,900"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	5,00	209.969,00				Não
1-30	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º42'25,600"	-60º11'33,100"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	8,00	1.320,09				Não
68-1	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º44'25,500"	-60º12'05,100"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	6,00	3.752,00				Não
75-1	Mineração Taboca S.a.	34.019.992/0001-10	-00º45'41,600"	-60º12'21,500"	Sul do Equador	AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Minério de Estanho Primário	4,00	75.522,00				Não
Bacuri	Mineração Vila Nova Ltda	02.008.461/0001-36	00º22'46,200"	-51º43'22,000"	Norte do Equador	AP	MAZAGÃO	Minério de Cromo	5,00	650.000,00				Não
BARRAGEM DA USINA	Empresa de Mineração e Pesquisa do Amapá	14.572.101/0001-41	00º12'05,300"	-51º41'26,100"	Norte do Equador	AP	CALCOENE	Minério de Ouro Primário	10,00	80.000,00				Não
Barragem de Clarificação de Água	Zamapá Mineração S.a.	05.857.559/0001-56	01º00'07,100"	-51º07'44,000"	Norte do Equador	AP	FERREIRA GOMES	Minério de Ferro	8,00	42.000,00				Não
Barragem do Felipe	Cadam S.a.	04.788.980/0001-90	-00º52'56,800"	-52º22'50,100"	Sul do Equador	AP	VITÓRIA DO JARI	Caulim	13,00	245.418,00				Não
Barragem do Muriacá	Cadam S.a.	04.788.980/0001-90	-00º53'37,200"	-52º21'50,700"	Sul do Equador	AP	VITÓRIA DO JARI	Caulim	10,00	52.000,00				Não
REJEITO USINA	AM Amapa Mineração Ltda	06.170.253/0001-90	00º17'09,000"	-51º38'00,000"	Norte do Equador	AP	CALCOENE	Minério de Ouro Primário	12,00	82.000,00				Não
SAMACA	Mineração Vila Nova Ltda	02.008.461/0001-36	00º21'05,800"	-51º50'16,300"	Norte do Equador	AP	MAZAGÃO	Minério de Ferro	9,00	700.000,00				Não
BACIA DE SEDIMENTO DA USINA DE TRATAMENTO	Magnesita Mineração S.a.	00.592.603/0001-20	-14º14'01,600"	-41º43'10,900"	Sul do Equador	BA	BRUMADO	Magnesita	4,78	52.912,30				Não
BARAÚNA - PBC1	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º52'28,981"	-39º52'13,796"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	2,00	12.200,00				Não
BARAÚNA - PBC2	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º52'25,871"	-39º52'14,321"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	2,00	12.000,00				Não
BARAÚNA - PBC3	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º52'29,837"	-39º52'17,659"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	2,00	8.500,00				Não
BARRAGEM DE DEPOSIÇÃO DE LAMA	XILOLITE S/A	62.477.088/0001-94	-14º05'52,550"	-41º41'21,140"	Sul do Equador	BA	BRUMADO	Argila	7,00	60.277,00				Não
Barragem de Rejeitos de Ireçê	Companhia Baiana de Pesquisa Mineral	13.554.910/0001-68	-11º18'43,000"	-41º50'22,000"	Sul do Equador	BA	IREÇÊ	Fosfato	4,00	235.467,89				Não
Barragem Santa Helena	Companhia Brasileira de Bentonita Ltda	04.885.978/0001-39	-14º48'40,373"	-41º00'17,917"	Sul do Equador	BA	VITÓRIA DA CONQUISTA	Bentonita	14,00	7.500,00				Não
BARRAGEM USINA SANTALUZ BENEFICIAMENTO - BII	Magnesita Mineração S.a. Filial: FAZENDA PEDRAS PRETAS	00.592.603/0004-72	-11º15'36,450"	-39º21'27,250"	Sul do Equador	BA	SANTALUZ	Cromita	2,00	875,00				Não
BARRAGEM USINA SANTALUZ BENEFICIAMENTO - BIII	Magnesita Mineração S.a. Filial: FAZENDA PEDRAS PRETAS	00.592.603/0004-72	-11º15'38,500"	-39º21'27,250"	Sul do Equador	BA	SANTALUZ	Cromita	2,00	1.100,00				Não
BARRAGEM USINA SANTALUZ BENEFICIAMENTO BI	Magnesita Mineração S.a. Filial: FAZENDA PEDRAS PRETAS	00.592.603/0004-72	-11º15'36,800"	-39º21'27,250"	Sul do Equador	BA	SANTALUZ	Cromita	2,00	1.125,00				Não
Cava Camarinha	Cia de Ferro Ligas da Bahia Ferbasa	15.141.799/0001-03	-10º32'44,200"	-40º25'30,700"	Sul do Equador	BA	CAMPO FORMOSO	Cromita	14,60	29.688,00				Não
Cava Pedrinhas	Cia de Ferro Ligas da Bahia Ferbasa	15.141.799/0001-03	-10º32'42,000"	-40º24'52,400"	Sul do Equador	BA	CAMPO FORMOSO	Cromita	8,50	201.205,00				Não
Cava Sul	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º52'17,300"	-39º52'17,200"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	-	323.173,00				Não
Dique Santa Rita	Mirabela Mineração do Brasil Ltda.	74.127.010/0001-29	-14º11'47,547"	-39º41'29,939"	Sul do Equador	BA	ITAGIBÁ	Minério de Niquel	5,00	246.848,00				Não
Medrado 1	Cia de Ferro Ligas da Bahia Ferbasa	15.141.799/0001-03	-10º18'51,000"	-39º46'02,000"	Sul do Equador	BA	ANDORINHA	Cromita	5,00	185.520,00				Não
Medrado 2	Cia de Ferro Ligas da Bahia Ferbasa	15.141.799/0001-03	-10º18'53,700"	-39º45'57,000"	Sul do Equador	BA	ANDORINHA	Cromita	11,20	-				Não
Medrado 3	Cia de Ferro Ligas da Bahia Ferbasa	15.141.799/0001-03	-10º18'56,000"	-39º45'57,000"	Sul do Equador	BA	ANDORINHA	Cromita	8,40	94.325,00				Não
Pilha 01 - P1C1	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º51'10,170"	-39º51'44,268"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	6,00	100.566,00				Não
Pilha 01 - P1C3	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º51'15,285"	-39º51'59,928"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Sedimentos	1,00	164.976,00				Não
Pilha 01 - P1C4	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º51'19,659"	-39º52'02,121"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	2,00	85.786,00				Não
Pilha 01 - P1C5	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º51'07,668"	-39º51'48,038"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	14,00	111.960,00				Não
Pilha 01 - P1C6	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º51'11,005"	-39º51'53,799"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Sedimentos	2,00	30.460,00				Não
Pilha 01 - P1C7	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º51'19,270"	-39º51'54,399"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	6,80	10.277,00				Não
Pilha 01 - P1C8	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º51'16,408"	-39º51'48,095"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	3,50	71.698,00				Não
Pilha 01 P1C2	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º51'19,593"	-39º51'50,354"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	9,50	102.246,00				Não
Pilha 05 - PSC1	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º52'46,158"	-39º51'54,612"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	5,00	172.053,00				Não
Pilha 05 - PSC2	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º52'36,688"	-39º52'05,408"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	4,00	155.498,00				Não
Pilha 05 - PSC3	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º52'48,573"	-39º51'53,266"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	5,00	141.410,00				Não
Pilha 05 - PSC4	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º52'30,737"	-39º52'08,101"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	2,00	7.052,00				Não
Pilha 05 - PSXC2	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º52'32,341"	-39º51'54,787"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	5,00	79.459,00				Não
Pilha 05 - XC1	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º52'37,862"	-39º51'52,340"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	5,00	80.000,00				Não
R22	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09º51'41,800"	-39º52'23,100"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre		255.131,00				Não

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

Superintendência de Produção Mineral

Gerência de Segurança de Barragens de Mineração

CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS DE MINERAÇÃO BRASILEIRAS - DATA BASE JANEIRO/2019

CRITÉRIOS PARA SE ENQUADRAR NA PNSB	
ALTURA	>= 15m
VOLUME	>= 3 milhões m³
RESÍDUO	Perigoso
DANO POTENCIAL ASSOCIADO	Médio ou Alto

NOME DA BARRAGEM DE MINERAÇÃO	NOME DO EMPREENDEDOR	CPF/CNPJ	LATITUDE	LONGITUDE	POSICIONAMENTO	UF	MUNICÍPIO	MINÉRIO PRINCIPAL	ALTURA ATUAL (m)	VOLUME ATUAL (m3)	CATEGORIA DE RISCO	DANO POTENCIAL ASSOCIADO	CLASSE	INSERIDA NA PNSB?
R75	Mineração Caraíba S.a.	42.509.257/0001-13	-09°51'10,300"	-39°52'05,300"	Sul do Equador	BA	JAGUARARI	Minério de Cobre	-	-				Não
Dique de finos 03 - Depósito Tamanduá	Catalao	33.931.486/0010-21	-18°08'19,663"	-47°46'55,691"	Sul do Equador	GO	OUVIDOR	Argila	6,00	600,00				Não
GIRASSOL-01	Quartzitil Mineradora Ltda	11.461.800/0001-26	-15°44'20,000"	-48°53'17,000"	Sul do Equador	GO	CORUMBÁ DE GOIÁS	Areia Quartzosa	5,00	3.000,00				Não
Area M	Cbe Companhia Brasileira de Equipamento Filial:	27.184.936/0007-61	-04°31'24,900"	-44°00'57,700"	Sul do Equador	MA	CODÓ	Argila	-	832.598,77				Não
VÃO DAS COBRAS	J. G. de A. FERREIRA MINERADORA EIRELI	03.779.142/0001-97	-06°34'55,900"	-43°57'58,400"	Sul do Equador	MA	PASTOS BONS	Saibro	2,00	9.000,00				Não
2	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°58'24,601"	-43°36'13,419"	Sul do Equador	MG	BARÃO DE COCAIS	Minério de Ferro	10,00	15.412,70				Não
01 PDE 01	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°51'13,900"	-43°47'38,300"	Sul do Equador	MG	SABARÁ	Minério de Ferro	12,00	0,01				Não
105-I	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°37'37,919"	-43°14'18,830"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	8,14	8.400,00				Não
A - PDE Nordeste	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°56'55,421"	-43°35'12,119"	Sul do Equador	MG	BARÃO DE COCAIS	Minério de Ferro	13,00	300,00				Não
Alto Jacutinga	Vale S A Filial: Vale Itabiritos	33.592.510/0044-94	-20°25'33,600"	-43°53'09,500"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Minério de Ferro	11,80	92.434,00				Não
B - PDE Nordeste	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°56'50,126"	-43°35'00,712"	Sul do Equador	MG	BARÃO DE COCAIS	Minério de Ferro	14,50	2.935,00				Não
Bacia 01	Arcelormittal Brasil S.a	17.469.701/0001-77	-19°47'05,000"	-43°11'31,300"	Sul do Equador	MG	BELA VISTA DE MINAS	Minério de Ferro	9,00	1.000,00				Não
Bacia 07	Arcelormittal Brasil S.a	17.469.701/0001-77	-19°46'59,200"	-43°10'59,200"	Sul do Equador	MG	BELA VISTA DE MINAS	Minério de Ferro	7,00	500,00				Não
Bacia 08	Arcelormittal Brasil S.a	17.469.701/0001-77	-19°47'05,900"	-43°10'48,600"	Sul do Equador	MG	BELA VISTA DE MINAS	Minério de Ferro	7,00	5.000,00				Não
Bacia 09	Arcelormittal Brasil S.a	17.469.701/0001-77	-19°46'37,840"	-43°11'21,930"	Sul do Equador	MG	BELA VISTA DE MINAS	Minério de Ferro	7,00	2.200,00				Não
Bacia 15	Arcelormittal Brasil S.a	17.469.701/0001-77	-19°46'34,733"	-43°11'27,772"	Sul do Equador	MG	BELA VISTA DE MINAS	Minério de Ferro	5,00	2.200,00				Não
Bacia 16	Arcelormittal Brasil S.a	17.469.701/0001-77	-19°47'09,952"	-43°10'22,069"	Sul do Equador	MG	BELA VISTA DE MINAS	Minério de Ferro	12,00	12.000,00				Não
Bacia de Conteção de finos da PDE-A Norte	Gerdau Açominas S.a.	17.227.422/0001-05	-20°16'42,200"	-43°55'51,100"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Dolomito	5,00	3.480,00				Não
Bacia de Conteção de finos da PDE-A Sul	Gerdau Açominas S.a.	17.227.422/0001-05	-20°16'58,800"	-43°55'38,200"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Dolomito	6,00	1.000,00				Não
Bacia de Decantação 1	Mineração Matheus Leme Ltda	60.510.195/0001-41	-19°56'04,000"	-44°28'15,000"	Sul do Equador	MG	MATEUS LEME	Agalmatolito	2,00	3.660,00				Não
Bacia de Decantação 3	Mineração Matheus Leme Ltda	60.510.195/0001-41	-19°56'02,000"	-44°28'19,000"	Sul do Equador	MG	MATEUS LEME	Agalmatolito	2,00	1.570,00				Não
Bacia Lavador de Rodas	Gerdau Açominas S.a.	17.227.422/0001-05	-20°17'34,470"	-43°56'19,060"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	3,60	612,23				Não
BARRAGEM USINA BENEFICIAMENTO L7 - IIIB	Magnesita Mineração S.a. Filial: FAZENDA BELA VISTA	00.592.603/0223-35	-19°24'38,340"	-47°57'20,460"	Sul do Equador	MG	UBERABA	Argila Refratária	2,00	7.300,00				Não
Barragem 1 - Dique de Contenção	Construtora Martins Lanna Ltda.	19.974.518/0001-54	-19°51'53,770"	-44°05'35,104"	Sul do Equador	MG	BETIM	Sedimentos	8,00	12.000,00				Não
Barragem 2 - Captação de Água	Construtora Martins Lanna Ltda.	19.974.518/0001-54	-19°52'33,440"	-44°06'01,770"	Sul do Equador	MG	BETIM	Sedimentos	2,00	14.000,00				Não
Barragem 3A - Sedimentação	MSM Mineração Serra da Moeda Ltda.	21.705.306/0001-13	-20°22'38,190"	-43°54'52,810"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	3,00	3.420,00				Não
Barragem 3B - Sedimentação	MSM Mineração Serra da Moeda Ltda.	21.705.306/0001-13	-20°22'41,120"	-43°54'55,540"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	3,00	5.480,00				Não
Barragem 4 - Acumulação	MSM Mineração Serra da Moeda Ltda.	21.705.306/0001-13	-20°22'39,730"	-43°54'54,340"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	7,00	4.078,00				Não
Barragem 5 - Captação	MSM Mineração Serra da Moeda Ltda.	21.705.306/0001-13	-20°22'26,090"	-43°55'17,340"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	4,00	3.600,00				Não
Barragem 6 - Dique Filtrante	MSM Mineração Serra da Moeda Ltda.	21.705.306/0001-13	-20°22'37,870"	-43°54'45,680"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	4,00	2.640,00				Não
barragem 7 - Dique Filtrante	MSM Mineração Serra da Moeda Ltda.	21.705.306/0001-13	-20°22'45,940"	-43°55'00,850"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	7,00	7.063,00				Não
Barragem 8 - Dique Filtrante	MSM Mineração Serra da Moeda Ltda.	21.705.306/0001-13	-20°22'50,400"	-43°55'03,030"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	6,00	6.435,00				Não
Barragem 9 - Dique Filtrante	MSM Mineração Serra da Moeda Ltda.	21.705.306/0001-13	-20°22'50,560"	-43°55'09,330"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	6,00	3.833,00				Não
Barragem B1	Mineração Marsil Ltda.	16.800.211/0001-49	-19°32'59,900"	-43°01'20,100"	Sul do Equador	MG	ANTÔNIO DIAS	Areia	4,00	10.200,00				Não
Barragem B3	Mineração Marsil Ltda.	16.800.211/0001-49	-19°32'51,300"	-43°01'17,500"	Sul do Equador	MG	ANTÔNIO DIAS	Areia	7,00	14.200,00				Não
Barragem Captação de Água	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°10'09,300"	-44°27'03,170"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Argila Arenosa	4,46	14.000,00				Não
Barragem de Contenção de Sólidos Carreados	EXTRATIVA MINERAL LTDA	17.174.889/0001-26	-20°06'36,060"	-43°54'11,690"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	8,00	28.000,00				Não
BARRAGEM DE GABIÕES	Empresa de Mineração Esperança Sa	33.300.971/0001-06	-20°06'56,500"	-44°13'06,100"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	5,00	30.000,00				Não
Barragem do Fundão	Avg Empreendimentos Minerários S.A	16.565.897/0001-30	-19°48'17,090"	-43°43'01,480"	Sul do Equador	MG	SABARÁ	Sedimentos	9,00	20.000,00				Não
BARRAGEM DO LAGARTO	Csn Mineração S.a.	08.902.291/0001-15	-20°27'05,947"	-43°54'23,637"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Cascalho	8,00	210.000,00				Não
Barragem dos Coqueiros	Avg Empreendimentos Minerários S.A	16.565.897/0001-30	-19°48'55,680"	-43°42'36,490"	Sul do Equador	MG	SABARÁ	Sedimentos	7,00	2.500,00				Não
BARRAGEM POÇO FUNDO	Csn Mineração S.a.	08.902.291/0001-15	-20°27'05,155"	-43°53'54,459"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Cascalho	2,88	12.000,00				Não
BARRAGEM USINA BENEFICIAMENTO ESPONGILITO	Magnesita Mineração S.a.	00.592.603/0001-20	-19°24'38,280"	-47°57'18,520"	Sul do Equador	MG	UBERABA	Argila	2,00	4.600,00				Não
BARRAGEM USINA BENEFICIAMENTO ESPONGILITO - IVA	Magnesita Mineração S.a. Filial: FAZENDA BELA VISTA	00.592.603/0223-35	-19°24'38,340"	-47°57'20,460"	Sul do Equador	MG	UBERABA	Argila	2,00	4.300,00				Não
BARRAGEM USINA BENEFICIAMENTO ESPONGILITO - IVB	Magnesita Mineração S.a. Filial: FAZENDA BELA VISTA	00.592.603/0223-35	-19°24'38,340"	-47°57'20,460"	Sul do Equador	MG	UBERABA	Argila	2,00	4.600,00				Não
BARRAGEM USINA BENEFICIAMENTO L7 - IIA	Magnesita Mineração S.a. Filial: FAZENDA BELA VISTA	00.592.603/0223-35	-19°24'37,100"	-47°57'20,460"	Sul do Equador	MG	UBERABA	Argila Refratária	2,00	7.100,00				Não
BARRAGEM USINA BENEFICIAMENTO L7 - IIB	Magnesita Mineração S.a.	00.592.603/0001-20	-19°24'38,870"	-47°57'22,630"	Sul do Equador	MG	UBERABA	Argila	2,00	4.900,00				Não
BARRAGEM USINA BENEFICIAMENTO L8 - IIIA	Magnesita Mineração S.a. Filial: FAZENDA BELA VISTA	00.592.603/0223-35	-19°24'34,100"	-47°57'20,460"	Sul do Equador	MG	UBERABA	Argila Refratária	2,00	4.900,00				Não
BARRAGEM USINA BENEFICIAMENTO L8 - IIIB	Magnesita Mineração S.a. Filial: FAZENDA BELA VISTA	00.592.603/0223-35	-19°24'34,100"	-47°57'20,460"	Sul do Equador	MG	UBERABA	Argila Refratária	2,00	3.900,00				Não
C - PDE Nordeste	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°56'18,423"	-43°35'01,717"	Sul do Equador	MG	BARÃO DE COCAIS	Minério de Ferro	8,00	15.377,28				Não
Captação	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°12'10,200"	-43°36'08,100"	Sul do Equador	MG	SANTA BÁRBARA	Minério de Ferro	8,20	511,00				Não
Captação Córrego das Almas	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°08'38,916"	-43°28'05,155"	Sul do Equador	MG	MARIANA	Minério de Ferro	8,50	2.165,46				Não
Captação Trovões	Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	33.592.510/0034-12	-20°10'07,400"	-43°51'41,300"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	8,83	503,00				Não
Cata Branca	Vale S A Filial: Vale Itabiritos	33.592.510/0044-94	-20°13'59,200"	-43°51'24,300"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	9,00	12.000,00				Não
CONJUNTO DE BAIAS VIGA	Ferrous Resources do Brasil Sa	08.852.207/0001-04	-20°29'45,700"	-43°55'03,600"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Minério de Ferro	9,00	70.613,28				Não
D-1	Mineração Pedra Menina Ltda	05.059.907/0001-40	-17°58'06,450"	-43°10'08,450"	Sul do Equador	MG	SENADOR MODESTINO GONCALVES	Minério de Manganês	11,00	8.000,00				Não
D-2	Mineração Pedra Menina Ltda	05.059.907/0001-40	-17°58'06,460"	-43°10'11,200"	Sul do Equador	MG	SENADOR MODESTINO GONCALVES	Minério de Manganês	14,00	36.000,00				Não
D-3	Mineração Pedra Menina Ltda	05.059.907/0001-40	-17°58'07,170"	-43°10'11,080"	Sul do Equador	MG	SENADOR MODESTINO GONCALVES	Minério de Manganês	6,00	5.000,00				Não
Dique - Pilha 2	Mib Mineração Ibirité Ltda	08.578.982/0001-05	-20°07'47,530"	-44°06'09,230"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Sedimentos	2,00	250,00				Não
Dique - Pilha 4	Mib Mineração Ibirité Ltda	08.578.982/0001-05	-20°07'32,290"	-44°06'23,291"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Sedimentos	8,00	183,00				Não
Dique - Pilha de Rejeito	EXTRATIVA MINERAL LTDA	17.174.889/0001-26	-20°06'36,810"	-43°54'31,680"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Minério de Ferro	10,00	80.000,00				Não
Dique 01 - Serra Azul	Minerita Minérios Itaúna Ltda.	16.813.461/0001-13	-20°07'11,260"	-44°23'07,880"	Sul do Equador	MG	MATEUS LEME	Minério de Ferro	14,00	12.347,00				Não
Dique 01 de Terra	Arcelormittal Mineração Serra Azul S.a.	08.102.787/0001-04	-20°08'19,363"	-44°24'02,991"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Minério de Ferro	9,00	15.000,00				Não
Dique 01 Serra Azul - Dique Vai e Volta 1	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°07'44,700"	-44°25'12,700"	Sul do Equador	MG	MATEUS LEME	Argila Arenosa	13,00	30.000,00				Não
Dique 02 - Pitangui	Minerita Minérios Itaúna Ltda.	16.813.461/0001-13	-20°07'25,280"	-44°22'31,860"	Sul do Equador	MG	MATEUS LEME	Minério de Ferro	6,00	2.100,00				Não
Dique 02 Serra Azul - Dique Vai e Volta 2	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°07'49,000"	-44°25'21,000"	Sul do Equador	MG	MATEUS LEME	Argila Arenosa	12,00	45.000,00				Não
Dique 03	Companhia de Mineração Serra Azul Comisa	03.405.415/0001-33	-20°07'18,220"	-44°19'09,870"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	5,00	900,00				Não
Dique 03 Serra Azul - Dique Vai e Volta 3	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°07'50,650"	-44°25'36,130"	Sul do Equador	MG	MATEUS LEME	Argila Arenosa	11,45	76.000,00				Não
Dique 04	Companhia de Mineração Serra Azul Comisa	03.405.415/0001-33	-20°07'09,860"	-44°19'26,960"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	3,00	100,00				Não
Dique 06 - Véu da Noiva Jusante	Minerita Minérios Itaúna Ltda.	16.813.461/0001-13	-20°07'53,460"	-44°22'30,040"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Minério de Ferro	14,00	2.500,00				Não
Dique 08 - Pátio CMC	Minerita Minérios Itaúna Ltda.	16.813.461/0001-13	-20°08'00,950"	-44°22'46,450"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Minério de Ferro	12,00	48.252,00				Não
Dique 1	Saint Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda.	61.064.838/0001-33	-21°18'29,660"	-44°33'39,180"	Sul do Equador	MG	ITUTINGA	Sedimentos	2,00	300,00				Não
Dique 13 - Pains	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°07'27,890"	-44°24'00,660"	Sul do Equador	MG	MATEUS LEME	Argila Arenosa	12,45	54.000,00				Não
Dique 14	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°09'44,900"	-44°26'50,600"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Argila Arenosa	9,93	54.000,00				Não
Dique 2	Saint Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda.	61.064.838/0001-33	-21°18'29,650"	-44°33'42,590"	Sul do Equador	MG	ITUTINGA	Sedimentos	3,00	100,00				Não
Dique 2 de Concreto	Arcelormittal Mineração Serra Azul S.a.	08.102.787/0001-04	-20°08'21,900"	-44°24'02,300"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Argila	3,00	200,00				Não
Dique 3	Saint Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda.	61.064.838/0001-33	-21°18'31,440"	-44°33'43,340"	Sul do Equador	MG	ITUTINGA	Sedimentos	1,50	25,00				Não
Dique B11 - Pilha de Estéril Alegria E (Dique do Córrego dos Macacos)	Samarco Mineração S.A.	16.628.281/0001-61	-20°11'38,353"	-43°30'30,185"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Sedimentos	14,50	52.000,00				Não
Dique B2 - Pilha de Estéril João Manoel	Samarco Mineração S.A.	16.628.281/0001-61	-20°10'15,254"	-43°29'53,120"	Sul do Equador	MG	MARIANA	Sedimentos	10,00	8.000,00				Não
Dique B3 - Pilha de Estéril João Manoel	Samarco Mineração S.A.	16.628.281/0001-61	-20°10'11,676"	-43°29'45,981"	Sul do Equador	MG	MARIANA	Sedimentos	10,00	12.000,00				Não
Dique BIII-6	FERROMINAS - MINERAÇÃO LTDA	08.814.720/0001-00	-20°08'48,020"	-44°27'15,790"	Sul do Equador	MG	ITAÚNA	Sedimentos	7,50	14.457,60				Não
Dique BIII-7	FERROMINAS - MINERAÇÃO LTDA	08.814.720/0001-00	-20°08'48,680"	-44°27'05,270"	Sul do Equador	MG	ITAÚNA	Sedimentos	7,50	16.557,00				Não
Dique BIV-3 - Dique Hércules	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°09'21,800"	-44°26'29,000"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Argila Arenosa	13,00	15.524,00				Não
Dique Caffaro	Mineral do Brasil Ltda.	17.246.638/0001-00	-20°05'43,890"	-44°09'44,560"	Sul do Equador	MG	MÁRIO CAMPOS	Sedimentos	8,00	17.000,00				Não
Dique Conquistinha	Mineração Morro do Ipê S.a.	22.902.554/0001-17	-20°06'57,240"	-44°17'53,170"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Sedimentos	5,00	30,00				Não
Dique Couves (MUSA)	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°09'21,200"	-44°26'49,500"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Argila Arenosa	8,80	3.800,00				Não
Dique da Divisa	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°08'10,800"	-44°24'18,900"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Argila Arenosa	10,00	8.750,00				Não
Dique da Mineira	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°09'01,300"	-44°26'09,000"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Argila Arenosa	10,20	5.000,00				Não
Dique da Oficina	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°07'31,200"	-44°24'37,700"	Sul do Equador	MG	MATEUS LEME	Argila Arenosa	12,00	10.000,00				Não
Dique da Oficina II	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°07'34,500"	-44°24'48,600"	Sul do Equador	MG	MATEUS LEME	Argila Arenosa	9,40	5.600,00				Não
Dique de Captação	Pedreira Um Valemix Ltda.	41.716.499/0001-15	-20°01'38,910"	-43°25'26,900"	Sul do Equador	MG	CATAS ALTAS	Sedimentos	4,00	13.134,76				Não
Dique de Concreto	Minerita Minérios Itaúna Ltda.	16.813.461/0001-13	-20°07'54,830"	-44°22'35,900"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Minério de Ferro	4,00	1.600,00				Não
Dique de Contenção de Finos	Pedras Congonhas Extração Arte e Ind. Ltda	19.695.030/0001-98	-20°06'58,000"	-43°52'25,400"	Sul do Equador	MG	NOVA LIMA	Serpentinito	14,87	2.376,00				Não
Dique de Contenção Pilha de Estéril MMR	Lafargeholcim (brasil) S.a. Filial: Barroso	60.869.336/0084-44	-21°11'27,800"	-43°59'28,500"	Sul do Equador	MG	PRADOS	Argila	-	-				Não
DIQUE DE SAÍDA DE CAVA	Empresa de Mineração Esperança Sa	33.300.971/0001-06	-20°06'43,300"	-44°13'12,700"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	8,00	11.250,00				Não
Dique de Sedimentos da PDE Cava Sul	Ferro + Mineração S.a.	21.256.870/0001-04	-20°26'11,430"	-43°52'18,450"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Minério de Ferro	9,90	10.000,00				Não
Dique dos Búfalos	Araxa	33.931.486/0019-60	-19°40'24,340"	-46°58'19,196"	Sul do Equador	MG	ARAXÁ	Fosfato	9,50	22.000,00				Não
Dique Flotação	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°08'45,300"	-44°24'19,700"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Minério de Ferro	6,00	57.000,00				Não
Dique Intermediário	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°09'35,400"	-44°26'59,800"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Argila Arenosa	12,00	12.000,00				Não
Dique IV	Mineração Geral do Brasil S A	60.727.120/0001-17	-20°04'15,981"	-44°01'17,594"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Argila Arenosa	2,00	100,00				Não
Dique Leste I	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°07'17,000"	-44°22'16,400"	Sul do Equador	MG	MATEUS LEME	Argila Arenosa	9,20	15.100,00				Não
Dique Leste II	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°07'12,800"	-44°22'18,400"	Sul do Equador	MG	MATEUS LEME	Argila Arenosa	10,60	7.100,00				Não
Dique Leste III	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°06'57,900"	-44°22'16,500"	Sul do Equador	MG	MATEUS LEME	Argila Arenosa	3,80	1.350,00				Não
Dique Longitudinal	Safm Mineração Ltda	09.325.670/0001-52	-20°16'24,690"	-43°14'00,457"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	4,30	88.750,00				Não
Dique Mazano	Mineração Usiminas S.a.	12.056.613/0001-20	-20°08'25,400"	-44°25'20,900"	Sul do Equador	MG	ITATIAIUÇU	Argila Arenosa	16,00	10.120,00				Não
Dique Quéias - Captação de Água	Companhia de Mineração Serra Azul Comisa	03.405.415/0001-33	-20°07'36,100"	-44°18'58,100"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	5,00	1.200,00				Não
Fazendinha	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°58'18,219"	-43°36'29,024"	Sul do Equador	MG	BARÃO DE COCAIS	Minério de Ferro	8,00	3.830,74				Não
Gambá	Vale S A Filial: Vale Itabiritos	33.592.510/0044-94	-20°25'52,800"	-43°52'58,300"	Sul do Equador	MG	CONGONHAS	Minério de Ferro	12,64	5.000,00				Não
GERAIS	Minerações Gerais Ltda	02.196.839/0001-72	-19°34'56,800"	-44°24'41,100"	Sul do Equador	MG	IRHAÚMA	Areia	4,00	90,00				Não

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

Superintendência de Produção Mineral

Gerência de Segurança de Barragens de Mineração

CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS DE MINERAÇÃO BRASILEIRAS - DATA BASE JANEIRO/2019

CRITÉRIOS PARA SE ENQUADRAR NA PNSB	
ALTURA	>= 15m
VOLUME	>= 3 milhões m³
RESÍDUO	Perigoso
DANO POTENCIAL ASSOCIADO	Médio ou Alto

NOME DA BARRAGEM DE MINERAÇÃO	NOME DO EMPREENDEDOR	CPF/CNPJ	LATITUDE	LONGITUDE	POSICIONAMENTO	UF	MUNICÍPIO	MINÉRIO PRINCIPAL	ALTURA ATUAL (m)	VOLUME ATUAL (m3)	CATEGORIA DE RISCO	DANO POTENCIAL ASSOCIADO	CLASSE	INSERIDA NA PNSB?
Ingleses	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°57'55,300"	-43°35'14,200"	Sul do Equador	MG	BARÃO DE COCAIS	Minério de Ferro	5,00	3.524,96				Não
Ipoema	Vale S A Filial: Vale Itabira	33.592.510/0164-09	-19°36'44,018"	-43°15'20,917"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Minério de Ferro	7,50	47.900,00				Não
Mata Porcos	Vale S A Filial: Vale Itabirito	33.592.510/0044-94	-20°23'59,860"	-43°51'27,000"	Sul do Equador	MG	ITABIRITO	Minério de Ferro	7,15	7.000,00				Não
MIGUEL BURNIER - DIQUE B1	MINERAÇAO RODEIO DE BAIXO LTDA Filial:	26.124.547/0001-92	-20°27'23,200"	-43°44'59,000"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Calcário Dolomítico	3,00	10.650,00				Não
MIGUEL BURNIER - DIQUE B2	MINERAÇAO RODEIO DE BAIXO LTDA Filial:	26.124.547/0001-92	-20°27'23,200"	-43°44'59,900"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Calcário Dolomítico	2,00	17.950,00				Não
MIGUEL BURNIER - DIQUE B3	MINERAÇAO RODEIO DE BAIXO LTDA Filial:	26.124.547/0001-92	-20°27'29,600"	-43°44'01,100"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Calcário Dolomítico	3,00	2.850,00				Não
Modulo 3	NEXA RECURSOS MINERAIS S.A	42.416.651/0001-07	-17°57'54,000"	-46°50'39,000"	Sul do Equador	MG	VAZANTE	Argila	6,00	96.000,00				Não
Patrimônio	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	33.592.510/0447-98	-19°57'34,010"	-43°35'14,011"	Sul do Equador	MG	BARÃO DE COCAIS	Minério de Ferro	8,00	7.185,66				Não
PDE Engano	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°20'17,000"	-43°25'28,600"	Sul do Equador	MG	MARIANA	Minério de Ferro	7,00	12.912,54				Não
PDE Lagoa Seca	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°20'56,300"	-43°24'47,100"	Sul do Equador	MG	MARIANA	Minério de Ferro	11,40	10.626,16				Não
PDE Temporária II	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°12'54,424"	-43°26'54,551"	Sul do Equador	MG	MARIANA	Minério de Ferro	12,00	7.000,00				Não
Piteiras	Piteiras Mineração Ltda.	03.369.498/0001-52	-19°41'32,500"	-43°06'46,300"	Sul do Equador	MG	ITABIRA	Xisto	2,00	2.000,00				Não
Pocilga	Vale S A Filial: Vale Mariana	33.592.510/0412-68	-20°11'06,300"	-43°36'20,700"	Sul do Equador	MG	SANTA BÁRBARA	Minério de Ferro	9,00	38.558,57				Não
Prata	Vale S A Filial: Vale Itabirito	33.592.510/0044-94	-20°24'42,200"	-43°51'55,000"	Sul do Equador	MG	OURO PRETO	Minério de Ferro	10,75	20.000,00				Não
SANGUINETE	Mineração Sanguinete Ltda	20.762.035/0001-75	-18°00'32,600"	-43°46'08,100"	Sul do Equador	MG	DIAMANTINA	Areia	3,00	15.000,00				Não
SANTA TERESA	Novelis do Brasil Ltda	60.561.800/0001-03	-21°28'01,900"	-42°53'09,500"	Sul do Equador	MG	DESCOBERTO	Bauxita Grau Metalúrgico	11,33	200.000,00				Não
SANTO ANTÔNIO	Niki Mineração Comércio e Exportação Ltda	08.667.139/0001-03	-19°32'43,650"	-43°01'51,370"	Sul do Equador	MG	ANTÔNIO DIAS	Argila Arenosa	13,00	150.000,00				Não
SUMP DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS	Empresa de Mineração Esperança Sa	33.300.971/0001-06	-20°06'39,300"	-44°13'26,700"	Sul do Equador	MG	BRUMADINHO	Minério de Ferro	12,00	12.000,00				Não
TQ-1	Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda.	61.064.838/0087-03	-19° 53' 29,700"	-43° 17' 07,800"	Sul do Equador	MG	SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	Areia Quartzosa	9,00	5.789,00				Não
TQ-2	Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda.	61.064.838/0087-03	-19° 53' 31,600"	-43° 17' 05,000"	Sul do Equador	MG	SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	Areia Quartzosa	8,00	6.897,00				Não
Bacia "5"	Vetorial Mineração S A	61.247.870/0001-54	-19°15'39,500"	-57°31'43,600"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	4,00	5.233,20				Não
Bacia 02-03 Alto da Serra Mn	Mineração Corumbaense Reunida Sa	03.327.988/0001-96	-19°11'26,914"	-57°37'00,111"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Manganês	10,07	9.479,00				Não
Bacia 05 Alto da Serra	Mineração Corumbaense Reunida Sa	03.327.988/0001-96	-19°11'30,625"	-57°36'49,613"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Manganês	11,69	5.662,00				Não
Bacia 07 Alto da Serra	Mineração Corumbaense Reunida Sa	03.327.988/0001-96	-19°11'31,331"	-57°36'52,526"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Manganês	13,05	5.862,00				Não
Bacia B-2A	Vetorial Mineração S A	61.247.870/0001-54	-19°15'41,600"	-57°31'42,800"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	9,60	10.275,00				Não
Bacia B-2B	Vetorial Mineração S A	61.247.870/0001-54	-19°15'41,600"	-57°31'42,800"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	9,60	7.557,00				Não
Bacia B-3	Vetorial Mineração S A	61.247.870/0001-54	-19°15'44,700"	-57°31'42,300"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	4,31	5.397,71				Não
Bacia B-4	Vetorial Mineração S A	61.247.870/0001-54	-19°15'43,500"	-57°31'40,500"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	5,00	4.385,00				Não
Bacia B-5A	Vetorial Mineração S A	61.247.870/0001-54	-19°15'44,400"	-57°31'40,000"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	5,00	3.766,00				Não
Bacia B-5B	Vetorial Mineração S A	61.247.870/0001-54	-19°15'45,000"	-57°31'39,400"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	5,00	2.319,80				Não
Bacia B-8	Vetorial Mineração S A	61.247.870/0001-54	-19°15'52,800"	-57°31'37,400"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	5,00	7.259,80				Não
Bacia B-9	Vetorial Mineração S A	61.247.870/0001-54	-19°15'55,000"	-57°31'35,800"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	5,25	8.032,89				Não
Baia 4	Vetorial Mineração S A	61.247.870/0001-54	-19°12'01,263"	-57°38'21,980"	Sul do Equador	MS	CORUMBÁ	Minério de Ferro	10,00	76.000,00				Não
ADÃO RODUÍ	ADÃO AFONSO RODUÍ	00.046.937/2509-91	-16°14'05,580"	-56°39'08,650"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	14,00	300.000,00				Não
Alain II	Alain Stephane Riviere Mineração	15.264.439/0001-07	-15°15'18,000"	-56°36'55,000"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	3,00	350.000,00				Não
BACIA DE REJEITO MINERGOLD	P C Traven	17.194.340/0001-01	-15°41'47,500"	-56°20'02,100"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Minério de Ouro Primário	5,00	146.000,00				Não
BACIA DE REJEITOS BOM JARDIM	Evaldino Rodui	00.028.791/7629-87	-16°15'02,200"	-56°35'56,900"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Rocha Aurífera	8,00	450.000,00				Não
BACIA DE REJEITOS SÃO BENTO	Francismar Cristiano Lima Formiga	00.081.375/5571-49	-16°15'28,700"	-56°35'39,700"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Rocha Aurífera	6,00	124.650,00				Não
BARRAGEM BLOCO NORTE	Angelo Carlos Vicari Junior	00.092.389/5701-00	-10°41'16,700"	-54°49'40,500"	Sul do Equador	MT	NOVA SANTA HELENA	Minério de Ouro Primário	5,00	7.500,00				Não
BARRAGEM BLOCO SUL	Angelo Carlos Vicari Junior	00.092.389/5701-00	-10°41'12,400"	-54°49'45,500"	Sul do Equador	MT	NOVA SANTA HELENA	Minério de Ouro Primário	2,00	100,00				Não
Barragem de Rejeito 01	A R Weber Me	05.742.530/0001-29	-15°46'29,100"	-56°17'08,600"	Sul do Equador	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Areia	7,50	54.608,00				Não
Barragem Salinas 1	Darci Nascimento Epp	00.057.032/0001-23	-16°10'59,700"	-56°25'06,900"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Rocha Aurífera	10,00	100.000,00				Não
Barragem T04	Valdinei Mauro de Souza	00.056.836/0581-49	-15°33'26,120"	-55°48'12,440"	Sul do Equador	MT	CUIABÁ	Rocha Aurífera	11,00	1.815.000,00				Não
Barragem T05	Valdinei Mauro de Souza	00.056.836/0581-49	-16°17'34,860"	-56°42'45,000"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Minério de Ouro Primário	13,49	483.417,27				Não
Barragem T06	Valdinei Mauro de Souza	00.056.836/0581-49	-16°18'00,590"	-56°43'58,620"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Minério de Ouro Primário	6,00	153.602,70				Não
BOM PASTOR	Sidnei Rafael de Souza	00.009.611/8508-24	-16°05'50,500"	-56°34'24,400"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	14,00	660.000,00				Não
CAMPO5	Moacyr de Campos	00.008.158/7032-91	-16°10'53,470"	-56°33'57,090"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	12,00	1.248.000,00				Não
CAMGAS	Jonas Gimenez Rodrigues	00.001.568/0888-92	-16°11'39,080"	-56°34'24'26,280"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	11,50	400.000,00				Não
CF - Leste	Mineração Tereza Botas Ltda.	36.960.714/0001-99	-16°12'57,000"	-56°36'15,500"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Rocha Aurífera	5,00	192.200,00				Não
CF - Oeste	Mineração Tereza Botas Ltda.	36.960.714/0001-99	-16°12'51,900"	-56°36'21,400"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Rocha Aurífera	5,00	92.000,00				Não
CHICO	NORAIR NELSON DE SOUZA	00.052.285/9791-34	-16°17'41,470"	-56°39'05,520"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	8,00	484.000,00				Não
COQUEIRAL	EVANDRO DE SOUZA	00.089.486/5109-97	-16°11'31,270"	-56°32'59,720"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	14,00	400.000,00				Não
FRED	Frederico Augusto de Arruda Gimenez Me	07.111.522/0001-00	-16°03'42,270"	-56°33'37,530"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	10,00	150.000,00				Não
GAÚCHO	Airton Luiz Carus	00.035.505/9230-20	-16°14'51,200"	-56°35'39,800"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	10,00	150.000,00				Não
JOAO PAULO	Elisa Maciel Santos	00.069.390/0611-72	-16°14'55,560"	-56°36'19,500"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Argila	14,75	450.000,00				Não
LU	José Vicente Nunes Rondon	00.000.649/2011-91	-16°14'28,910"	-56°36'17,520"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	2,00	590.000,00				Não
MARANATA	Sidnei Rafael de Souza	00.009.611/8508-24	-16°02'16,500"	-56°32'15,500"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	14,50	483.000,00				Não
MINERAÇÃO VALE DOURADO	Marcir Norberto Weber	15.947.559/0001-09	-14°51'02,100"	-56°34'25,400"	Sul do Equador	MT	ROSÁRIO OESTE	Aluvião Aurífero	1,00	2,00				Não
Moça Bonita	Valdemir Carlos de Souza	00.032.618/3101-44	-16°11'25,864"	-56°24'47,168"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Minério de Ouro Primário	8,00	238.605,87				Não
OREGON	SERGIO DE FRANÇA	00.030.215/7229-49	-16°11'27,700"	-56°38'14,200"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	6,00	816.000,00				Não
OURINHOS I	João Ginenes Rodrigues	00.051.095/7858-34	-16°07'11,800"	-56°35'15,800"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Argila	14,90	1.300.000,00				Não
Rejeito	Vantage Brasil Mineração Ltda.	08.222.734/0001-27	-11°18'48,229"	-59°05'10,553"	Sul do Equador	MT	JUÍNA	Rocha Diamantífera	4,00	424.000,00				Não
RODUÍ II	ADÃO AFONSO RODUÍ	00.046.937/2509-91	-16°14'20,620"	-56°39'09,370"	Sul do Equador	MT	POCONÉ	Areia	3,00	140.000,00				Não
VALE DOURADO	Marcir Norberto Weber	15.947.559/0001-09	-14°51'02,102"	-56°34'25,402"	Sul do Equador	MT	ROSÁRIO OESTE	Aluvião Aurífero	1,00	2,00				Não
1 Mina	Vale S A Filial: Vale Serra Sul	33.592.510/0089-96	-06°23'57,800"	-50°20'24,500"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Minério de Ferro	8,50	188.680,72				Não
1 Usina	Vale S A Filial: Vale Serra Sul	33.592.510/0089-96	-06°27'17,700"	-50°13'43,500"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Minério de Ferro	7,00	34.000,00				Não
3 Kalunga	Vale S A Filial: Vale Manganês do Azul	33.592.510/0130-51	-06°07'12,200"	-50°18'08,700"	Sul do Equador	PA	PARAUAPEBAS	Minério de Manganês	3,50	1.965.306,00				Não
3 Mina	Vale S A Filial: Vale Serra Sul	33.592.510/0089-96	-06°23'39,900"	-50°19'11,300"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Minério de Ferro	14,61	165.320,00				Não
Bacia C Usina	Vale S A Filial: Vale Serra Sul	33.592.510/0089-96	-06°26'20,400"	-50°14'08,900"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Minério de Ferro	7,30	30.114,00				Não
Barragem A1	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01°28'18,900"	-56°23'08,700"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	11,00	422.000,00				Não
Barragem Agua Fria	Mineracao Rio do Norte S A	04.932.216/0001-46	-01°27'56,900"	-56°23'26,400"	Sul do Equador	PA	ORIXIMINÁ	Argila	8,00	103.000,00				Não
BARRAGEM SÃO GERALDO	Cooperativa Mineradora dos Garimpeiros de Ariquemes	22.825.491/0001-42	-02°06'36,700"	-52°16'31,000"	Sul do Equador	PA	SÃO FÉLIX DO XINGU	Areia e Cascalho	3,00	5.250,00				Não
BARRAGEM SAO GERALDO 02	Cooperativa Mineradora dos Garimpeiros de Ariquemes	22.825.491/0001-42	-06°04'32,800"	-52°15'18,700"	Sul do Equador	PA	SÃO FÉLIX DO XINGU	Areia e Cascalho	3,00	10.500,00				Não
Barramento 10	Vale S A Filial: Vale Serra Sul	33.592.510/0089-96	-06°26'36,800"	-50°19'05,200"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Minério de Ferro	2,90	10.670,00				Não
Barramento 7	Vale S A Filial: Vale Serra Sul	33.592.510/0089-96	-06°26'26,000"	-50°19'31,800"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Minério de Ferro	2,40	2.467,00				Não
Barramento 8	Vale S A Filial: Vale Serra Sul	33.592.510/0089-96	-06°26'25,600"	-50°19'12,000"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Minério de Ferro	2,40	4.511,00				Não
CSO1	Vale S A Filial: Vale Mina Sossego	33.592.510/0009-01	-06°24'28,900"	-50°02'39,000"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Argila Arenosa	6,00	1,00				Não
Dique 05	Vale S A Filial: Vale Minas MOP	33.592.510/0075-90	-06°33'21,445"	-51°10'24,538"	Sul do Equador	PA	SÃO FÉLIX DO XINGU	Minério de Níquel	10,85	405.554,90				Não
Dique 06	Vale S A Filial: Vale Minas MOP	33.592.510/0075-90	-06°34'49,300"	-51°10'27,000"	Sul do Equador	PA	SÃO FÉLIX DO XINGU	Minério de Níquel	10,50	78.000,00				Não
Dique do Puma 01	Vale Minas MOP	33.592.510/0075-90	-06°29'06,900"	-51°04'39,100"	Sul do Equador	PA	PARAUAPEBAS	Minério de Níquel	13,60	295.000,00				Não
Dique Provisorio 01	Vale S A Filial: Vale Minas MOP	33.592.510/0075-90	-06°33'42,700"	-51°10'16,100"	Sul do Equador	PA	SÃO FÉLIX DO XINGU	Minério de Níquel	6,20	28.500,00				Não
Dique Provisorio 02	Vale S A Filial: Vale Minas MOP	33.592.510/0075-90	-06°33'37,400"	-51°10'00,200"	Sul do Equador	PA	SÃO FÉLIX DO XINGU	Minério de Níquel	4,80	21.300,00				Não
E48 Bacia I	Vale S A Filial: Vale Serra Sul	33.592.510/0089-96	-06°25'11,700"	-50°18'47,900"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Minério de Ferro	5,03	6.333,00				Não
Igarapé	Vale S A Filial: Vale Minas MOP	33.592.510/0075-90	-06°35'24,000"	-51°05'24,000"	Sul do Equador	PA	OURILÂNDIA DO NORTE	Minério de Níquel	8,10	1.862.231,00				Não
Lagoa de Disposição n°04 - LD4	Alcoa World Alumina Brasil Ltda.	06.167.730/0001-68	-02°29'12,100"	-56°10'41,300"	Sul do Equador	PA	JURUTI	Bauxita Grau Não Metalúrgico	12,00	750.000,00				Não
LAGOA FACEL 3	Cadam S.a.	04.788.980/0001-90	-00°54'40,017"	-52°25'56,866"	Sul do Equador	PA	ALMEIRIM	Caulim	11,00	600.000,00				Não
LAGOA FACEL 4	Cadam S.a.	04.788.980/0001-90	-00°54'52,451"	-52°25'43,269"	Sul do Equador	PA	ALMEIRIM	Caulim	9,00	412.800,00				Não
Lagoa Propeo	Vale S A Filial: Vale Serra Sul	33.592.510/0089-96	-06°26'30,700"	-50°19'35,400"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Minério de Ferro	2,50	21.520,00				Não
Maney Mineração	Valdinei Mauro de Souza	00.056.836/0581-49	-06°47'20,006"	-56°36'29,199"	Sul do Equador	PA	ITAITUBA	Minério de Ouro Secundário	5,00	400.000,00				Não
PN - 1	Vale S A Filial: Vale Mina Sossego	33.592.510/0009-01	-06°24'20,600"	-50°03'25,600"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Argila Arenosa	5,00	100.000,00				Não
PN - 3	Vale S A Filial: Vale Mina Sossego	33.592.510/0009-01	-06°24'09,341"	-50°04'31,472"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Argila Arenosa	6,50	1.120,00				Não
PN - 4	Vale S A Filial: Vale Mina Sossego	33.592.510/0009-01	-06°24'41,461"	-50°01'59,710"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Argila Arenosa	5,00	7.000,00				Não
PN - 6	Vale S A Filial: Vale Mina Sossego	33.592.510/0009-01	-06°24'21,578"	-50°05'03,123"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Argila Arenosa	5,50	50.000,00				Não
PN -5	Vale S A Filial: Vale Mina Sossego	33.592.510/0009-01	-06°25'16,985"	-50°02'09,927"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Argila Arenosa	4,00	6.000,00				Não
PS -1	Vale S A Filial: Vale Mina Sossego	33.592.510/0009-01	-06°26'01,900"	-50°02'54,100"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Argila Arenosa	7,00	220.000,00				Não
RECON	Mineração São Francisco de Assis Ltda.	42.323.964/0001-10	-06°49'53,500"	-51°59'27,600"	Sul do Equador	PA	SÃO FÉLIX DO XINGU	Areia	3,00	-				Não
Sul Pilha	Vale S A Filial: Vale Serra Sul	33.592.510/0089-96	-06°28'41,600"	-50°19'16,900"	Sul do Equador	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	Minério de Ferro	12,00	496.059,42				Não
Usina	Vale S A Filial: Vale Minas MOP	33.592.510/0075-90	-06°34'49,700"	-51°04'37,500"	Sul do Equador	PA	OURILÂNDIA DO NORTE	Minério de Níquel	8,50	494.416,00				Não
QUIXABA USINA	Rozen Mineradora, Consultoria e Assessoria Em Gestão Empresarial Ltda Me	10.857.721/0001-76	-06°48'26,900"	-37°00'28,800"	Sul do Equador	PB	VÁRZEA	Areia Quartzosa	3,00	450,00				Não
803.285/2014	Plinio Almeida Boson	11.714.784/0001-36	-09°14'09,800"	-42°33'41,200"	Sul do Equador	PI	SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ	Salbro	1,00	500,00				Não
bonito	Ecb Rochas Ornamentais do Brasil Ltda	02.746.671/0001-21	-05°12'32,100"	-43°42'27,600"	Sul do Equador	PI	CASTELO DO PIAUÍ	Quartzito	1,50	900,00				Não
areal eskema	Areal Eskema Ltda	32.110.223/0001-06	-22°44'38,000"	-43°42'28,000"	Sul do Equador	RJ	SEROPÉDICA	Areia	8,00	80.000,00				Não
Pond de Emergência	Anglo American Minério de Ferro Brasil S.a	02.359.572/0004-30	-21°49'52,000"	-41°01'14,000"	Sul do Equador	RJ	SÃO JOÃO DA BARRA	Minério de Ferro	4,50	333.438,00				Não
BARRAGEM 339	Cooperativa Mineradora dos Garimpeiros de Ariquemes	22.825.491/0001-42	-11°08'14,500"	-61°37'15,100"	Sul do Equador	RO	MINISTRO ANDREAZZA	Areia e Cascalho	4,50	7.500,00				Não
BARRAGEM 341	Cooperativa Mineradora dos Garimpeiros de Ariquemes	22.825.491/0001-42	-11°08'14,500"	-61°37'15,100"	Sul do Equador	RO	MINISTRO ANDREAZZA	Areia e Cascalho	4,50	7.500,00				Não
BARRAGEM TABOQUINHA	Cooperativa Mineradora dos Garimpeiros de Ariquemes	22.825.491/0001-42	-09°31'24,000"	-62°54'21,200"	Sul do Equador	RO	CUJUBIM	Areia e Cascalho	4,50	7.500,00				Não
BARRAGEM TARILÂNDIA 01	Cooperativa Mineradora dos Garimpeiros de Ariquemes	22.825.491/0001-42	-10°49'19,200"	-62°5'02,200"	Sul do Equador	RO	JARU	Argila	3,00	31.250,00				Não
BARRAGEM URUPA 01	Cooperativa Mineradora dos Garimpeiros de Ariquemes	22.825.491/0001-42	-11°08'07,500"	-62°26'15,100"	Sul do Equador	RO	URUPÁ	Argila	3,00	31.250,00				Não
Belíssima	Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz Ltda	34.726.547/0001-90	-09°47'34,047"	-63°33'34,869"	Sul do Equador	RO	ARIQUEMES	Minério de Estanho Secundário	10,00	1.300.000,00				Não

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

Superintendência de Produção Mineral

Gerência de Segurança de Barragens de Mineração

CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS DE MINERAÇÃO BRASILEIRAS - DATA BASE JANEIRO/2019

CRITÉRIOS PARA SE ENQUADRAR NA PNSB	
ALTURA	>= 15m
VOLUME	>= 3 milhões m³
RESÍDUO	Perigoso
DANO POTENCIAL ASSOCIADO	Médio ou Alto

NOME DA BARRAGEM DE MINERAÇÃO	NOME DO EMPREENDEDOR	CPF/CNPJ	LATITUDE	LONGITUDE	POSICIONAMENTO	UF	MUNICÍPIO	MINÉRIO PRINCIPAL	ALTURA ATUAL (m)	VOLUME ATUAL (m3)	CATEGORIA DE RISCO	DANO POTENCIAL ASSOCIADO	CLASSE	INSERIDA NA PNSB?
Queimada	Metalmig Mineração Indústria e Comércio S A	34.456.038/0001-95	-09°25'25,900"	-63°02'52,400"	Sul do Equador	RO	ITAPUÃ DO OESTE	Aluvião Estanífero	5,00	60.000,00				Não
RESERVATÓRIO 01	Muller & Cia Ltda Me	04.800.249/0001-32	-12°53'50,800"	-60°25'21,300"	Sul do Equador	RO	VILHENA	Argila Arenosa	2,00	17.848,00				Não
RESERVATÓRIO 02	Muller & Cia Ltda Me	04.800.249/0001-32	-12°48'15,200"	-60°21'54,400"	Sul do Equador	RO	VILHENA	Argila Arenosa	2,00	30.800,00				Não
RIO BRANCO	Minerais & Metais Comércio e Indústria Ltda Filial: Marcos	02.587.633/0007-69	-09°46'14,500"	-62°44'26,300"	Sul do Equador	RO	RIO CRESPO	Areia	4,00	600.000,00				Não
MNP-01	Mineração Nova Petrópolis Ltda.	16.785.060/0001-05	-29°20'48,000"	-51°11'30,000"	Sul do Equador	RS	NOVA PETRÓPOLIS	Areia	5,00	4.000,00				Não
VIAMÃO	D & L Mineração Ltda.	09.044.878/0001-01	-29°10'00,000"	-50°49'16,000"	Sul do Equador	RS	VIAMÃO	Areia	13,00	111.000,00				Não
Barragem 101	Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda	83.286.500/0001-69	-28°43'45,000"	-49°14'54,000"	Sul do Equador	SC	ICARA	Carvão Mineral Camada Barro Branco	3,00	9.542,20				Não
Santa Líbera	Cooperativa de Extração de Carvão Mineral dos Trabalhadores de Criciúma	80.967.540/0001-88	-28°44'18,600"	-49°25'33,200"	Sul do Equador	SC	FORQUILHINHA	Carvão Mineral Camada Barro Branco	2,20	3.500,00				Não
Dique Petrobrás	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Taquari Vassouras	33.931.486/0033-18	-10°39'12,400"	-37°01'50,100"	Sul do Equador	SE	ROSÁRIO DO CATETE	Sais	6,00	6.362,07				Não
1. CONJUNTO DE LEIRAS DE DECANTAÇÃO	Realmix Agregados Minerais Ltda	02.931.701/0001-70	-23°11'34,600"	-48°21'45,000"	Sul do Equador	SP	BOFETE	Areia	3,00	140.059,00				Não
12 - AN	Mineração Jundu Ltda.	60.628.468/0001-57	-22°09'25,047"	-47°38'34,049"	Sul do Equador	SP	ANALÂNDIA	Argila	10,00	492.348,00				Não
13 - AN	Mineração Jundu Ltda.	60.628.468/0001-57	-22°09'18,075"	-47°38'22,025"	Sul do Equador	SP	ANALÂNDIA	Argila	8,00	663.184,00				Não
Barramento 1	MINERADORA PEDRIX LTDA	01.290.096/0001-32	-23°23'35,060"	-46°46'30,100"	Sul do Equador	SP	CAIEIRAS	Granito	4,00	56.000,00				Não
Barramento 2	MINERADORA PEDRIX LTDA	01.290.096/0001-32	-23°23'21,400"	-46°46'17,700"	Sul do Equador	SP	CAIEIRAS	Granito	4,00	5.200,00				Não
Boa Sorte	Empresa Mineradora Boa Sorte Ltda	45.599.032/0001-93	-23°24'43,000"	-46°12'42,800"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Argila Arenosa	-	365.000,00				Não
CAMC	Extração de Areia e Pedregulho Cachoeira Ltda.	45.600.327/0001-32	-23°24'04,600"	-46°12'19,500"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Argila	13,00	588.484,00				Não
Cascalho	Cascalho Extração e Comércio de Areia. Cascalho e Argila Ltda Epp	00.311.698/0001-66	-22°44'52,600"	-46°52'18,000"	Sul do Equador	SP	PEDREIRA	Argila	-	140.000,00				Não
CAVA	Milton José Aparecido Giuli Me	38.799.607/0001-56	-23°00'29,728"	-47°28'56,567"	Sul do Equador	SP	CAPIVARI	Areia	-	180.000,00				Não
CAVA 1	L Pavan & Cia Ltda	44.140.069/0001-96	-23°47'36,400"	-46°41'48,400"	Sul do Equador	SP	SÃO PAULO	Argila	-	120.000,00				Não
CAVA 2	L Pavan & Cia Ltda	44.140.069/0001-96	-23°46'58,500"	-46°41'55,700"	Sul do Equador	SP	SÃO PAULO	Argila	-	92.000,00				Não
CHAPADINHA 061	Uilson Romanha & Cia Ltda	00.934.199/0001-25	-23°39'32,700"	-48°00'20,400"	Sul do Equador	SP	ITAPETININGA	Argila	6,00	565.500,00				Não
CHAPADINHA 221	Uilson Romanha & Cia Ltda	00.934.199/0001-25	-23°39'05,500"	-47°59'32,500"	Sul do Equador	SP	ITAPETININGA	Argila	10,60	740.000,00				Não
Conjunto de cavas em desativação recuperação	Mineradora Areia Nova Ltda	02.286.818/0001-48	-23°10'39,400"	-48°20'35,900"	Sul do Equador	SP	BOFETE	Areia	-	-				Não
Conterpa	Conterpa. Conservação e Terraplagem e Pavimentação Ltda	02.002.588/0001-48	-22°51'40,100"	-47°14'19,000"	Sul do Equador	SP	HORTOLÂNDIA	Argila	-	300.000,00				Não
decantação de finos / reservatorio agua processo	Mineradora Areia Nova Ltda	02.286.818/0001-48	-23°10'41,300"	-48°20'47,500"	Sul do Equador	SP	BOFETE	Areia	-	-				Não
Deposito de Finos Porto de Areia Serramar	Pecuária Serramar EIRELI	03.938.233/0001-28	-23°39'35,000"	-45°31'16,000"	Sul do Equador	SP	CARAGUATATUBA	Areia	-	385.000,00				Não
Dique 4 (Barragem 3 - Bota fora)	PEDREIRA SARGON LTDA	60.101.300/0001-99	-23°21'24,500"	-46°16'31,200"	Sul do Equador	SP	SANTA ISABEL	Argila	8,00	15.000,00				Não
Dique 5 (Barragem 4 - Bota fora)	PEDREIRA SARGON LTDA	60.101.300/0001-99	-23°21'21,800"	-46°16'28,900"	Sul do Equador	SP	SANTA ISABEL	Argila	10,00	12.000,00				Não
Dutra	Dutra Extração de Areia Ltda.	48.098.701/0001-31	-23°25'50,600"	-46°12'39,200"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Argila Arenosa	-	130.000,00				Não
engebrita	Pedreira Engebrita Ltda	61.728.804/0001-04	-23°52'55,700"	-46°18'51,600"	Sul do Equador	SP	SANTOS	Granito	3,50	30.000,00				Não
Fazenda Santa Fé	Tech Rock Mineração Ltda.	62.579.818/0001-68	-23°30'32,300"	-47°23'27,200"	Sul do Equador	SP	SOROCABA	Argila	3,00	2.700,00				Não
Fiori	Empresa de Mineração Fiori do Taboão Ltda.	00.265.541/0001-41	-23°24'16,000"	-46°11'54,500"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Argila Arenosa	-	325.000,00				Não
Guará 2	Extração de Areia e Pedregulho Cachoeira Ltda.	45.600.327/0001-32	-23°23'32,300"	-46°08'10,900"	Sul do Equador	SP	GUARAREMA	Argila	5,00	78.300,00				Não
JBS2	EMPRESA DE MINERAÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO JBS LTDA EPP	47.354.774/0001-84	-23°23'46,800"	-46°11'51,500"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Argila Arenosa	11,00	270.000,00				Não
JBS3	EMPRESA DE MINERAÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO JBS LTDA EPP	47.354.774/0001-84	-23°23'32,000"	-46°12'02,500"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Argila Arenosa	-	310.000,00				Não
MD 05/2016	Mineração Descalvado Ltda	54.114.475/0001-38	-21°57'24,480"	-47°37'18,695"	Sul do Equador	SP	DESCALVADO	Areia Industrial	12,75	245.447,47				Não
OURO BRANCO LESTE	MINERAÇÃO OURO BRANCO SALTO DE PIRAPORA LTDA ME	72.911.985/0001-18	-23°39'42,400"	-47°39'53,200"	Sul do Equador	SP	SALTO DE PIRAPORA	Argila	5,00	399.000,00				Não
PIRAPORÃO 138 II	Uilson Romanha & Cia Ltda	00.934.199/0001-25	-23°37'42,100"	-47°37'19,200"	Sul do Equador	SP	SALTO DE PIRAPORA	Argila	4,00	28.000,00				Não
PIRAPORÃO 138 III	Uilson Romanha & Cia Ltda	00.934.199/0001-25	-23°37'53,600"	-47°37'18,500"	Sul do Equador	SP	SALTO DE PIRAPORA	Argila	8,00	115.200,00				Não
PORTO-4A	Itaquareia Ind. Extr. Minérios Ltda	55.023.386/0001-49	-23°33'46,100"	-46°16'04,500"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Argila	8,00	933.900,00				Não
PORTO-4B	Itaquareia Ind. Extr. Minérios Ltda	55.023.386/0001-49	-23°33'56,300"	-46°16'24,100"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Argila	7,00	345.000,00				Não
PORTO-6B	Itaquareia Ind. Extr. Minérios Ltda	55.023.386/0001-49	-23°23'08,800"	-46°11'39,200"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Argila	12,00	290.000,00				Não
PORTO-8	Itaquareia Ind. Extr. Minérios Ltda	55.023.386/0001-49	-23°33'21,000"	-46°16'59,500"	Sul do Equador	SP	SUZANO	Argila	14,00	1.472.940,00				Não
Quevedo 1	EXTRAÇAO E COMERCIO DE AREIA QUEVEDO & SILVA LTDA	02.745.436/0001-35	-23°21'17,300"	-47°43'48,900"	Sul do Equador	SP	TATUÍ	Argila Arenosa	8,00	96.500,00				Não
Quevedo 2	EXTRAÇAO E COMERCIO DE AREIA QUEVEDO & SILVA LTDA	02.745.436/0001-35	-23°21'21,300"	-47°43'42,400"	Sul do Equador	SP	TATUÍ	Argila Arenosa	7,00	194.676,65				Não
Sedimentação de finos	EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA BOFETE LTDA	69.018.919/0001-09	-23°07'13,700"	-48°13'41,000"	Sul do Equador	SP	BOFETE	Areia	10,00	-				Não
Sítio Horii	Empresa de Mineração Horii Ltda.	52.573.227/0001-20	-23°37'15,900"	-46°14'51,300"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Caulim	13,40	117.462,80				Não
TABOÃO 01	EXTRAÇÃO DE AREIA TABOAO LTDA	59.724.484/0001-64	-23°23'38,600"	-46°12'18,200"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Argila Arenosa	12,50	350.000,00				Não
TABOÃO 02	EXTRAÇÃO DE AREIA TABOAO LTDA	59.724.484/0001-64	-23°23'42,700"	-46°12'20,400"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Argila Arenosa	12,00	556.508,40				Não
TABOÃO 03	EXTRAÇÃO DE AREIA TABOAO LTDA	59.724.484/0001-64	-23°23'38,400"	-46°12'35,100"	Sul do Equador	SP	MOGI DAS CRUZES	Argila Arenosa	2,00	9.624,00				Não
TANQUE DE DECANTAÇÃO	Mineração Santa Luzia de Aguaí Ltda	03.716.256/0001-98	-21°59'46,400"	-47°10'06,900"	Sul do Equador	SP	AGUAÍ	Argila	3,00	35.000,00				Não
TANQUE DE DECANTAÇÃO 2	Mineração Santa Luzia de Aguaí Ltda	03.716.256/0001-98	-21°59'46,200"	-47°10'04,100"	Sul do Equador	SP	AGUAÍ	Argila	3,00	40.000,00				Não
TANQUE DE LAMA	Concresand Mineração Ltda	03.833.915/0001-76	-23°11'19,000"	-48°20'59,000"	Sul do Equador	SP	BOFETE	Argila Arenosa	2,00	30.000,00				Não
TD2	Disk Base Extração de Areia e Comercio de Materiais Para Construção Ltda Me	62.136.189/0001-00	-23°34'46,419"	-47°49'45,677"	Sul do Equador	SP	ALAMBARI	Areia	2,00	1.800,00				Não
UNIDOS	Unidos Extração e Comércio de Areia e Pedra Ltda Epp	67.337.360/0001-54	-23°37'08,900"	-47°49'12,900"	Sul do Equador	SP	SARAPUÍ	Argila	8,00	86.240,00				Não
BARRAGEM	Monte Sinai Mineração Ltda	00.060.095/0001-39	-10°47'21,000"	-48°04'46,000"	Sul do Equador	TO	MONTE DO CARMO	Argila Arenosa	5,70	39.000,00				Não
BARRAGEM GEOMINAS	Geominas Minerações Ltda.	11.979.744/0001-16	-11°38'50,700"	-47°40'36,240"	Sul do Equador	TO	NATIVIDADE	Sedimentos	5,00	9.750,00				Não
BARRAGEM GEOMINAS-001	Geominas Minerações Ltda.	11.979.744/0001-16	-11°38'57,580"	-47°40'34,240"	Sul do Equador	TO	NATIVIDADE	Sedimentos	8,00	86.000,00				Não
BARRAGEM GEOMINAS-002	Geominas Minerações Ltda.	11.979.744/0001-16	-11°39'00,010"	-47°40'30,010"	Sul do Equador	TO	NATIVIDADE	Sedimentos	8,00	70.800,00				Não
SANTA LUZIA	Mineração Santa Luzia Limitada	19.791.590/0001-46	-11°35'20,200"	-47°52'59,420"	Sul do Equador	TO	NATIVIDADE	Argila	5,00	600.000,00				Não