


Resumo Campanha Entrega DCE setembro 2019

Das 423 barragens de mineração atualmente inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens no país, as cujas os empreendedores responsáveis devem, de acordo com a Portaria DNPM nº 70.389/2017, enviar semestralmente as Declarações de Condição de Estabilidade (DCE), 369 enviaram DCE atestando a estabilidade da estrutura, 21 entregaram declaração não atestando a estabilidade das estruturas e 33 não enviaram as DCE, o que pressupõe não terem a estabilidade atestada da estrutura.

No total, tem-se 54 barragens de mineração interditadas por não envio ou envio não atestando a estabilidade das barragens o que representa 13% do total de barragens de mineração inseridas na PNSB.



Campanha entrega DCE set/2019	
Status	Barragens
Atestada a estabilidade	369
NÃO atestada a estabilidade	21
DCE não enviada	33
Total	423

Campanha entrega DCE set/2019	
Status	Barragens
Atestada a estabilidade	369
Interdição	54
Total	423

Comparativo 1ª campanha 2019 versus 2ª campanha 2019

Das 53 barragens de mineração que não tiveram a estabilidade atestada em março de 2019, 36% (19 barragens de mineração) tiveram a estabilidade atestada por meio de DCE enviada em setembro de 2019 e 64% (34 barragens de mineração) continuaram sem DCE que atestasse sua estabilidade.

Por sua vez, foram recebidas na campanha de setembro, 20 DCEs de barragens que não atestaram a estabilidade, que na campanha anterior (março/2019) haviam sido atestadas.

Empreendedor	Nome da Barragem	UF	DCE março 2019	DCE set 2019
Bauminas Mineração Ltda	Barragem de Mercês	MG	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
Cia Mineradora Catite Duo S. A.	Barragem Mãe D'Água	MG	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
Companhia Siderúrgica Nacional	Barragem 02	MG	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
Companhia Siderúrgica Nacional	Barragem 03	MG	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
Filadelfo dos Reis Dias	BR BOSCO	MT	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
Mineração Bom Retiro II EIRELI	MBR II SUL	SP	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
MINERAÇÃO BOM RETIRO LTDA.	Bom Retiro 1	SP	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
MINERAÇÃO BOM RETIRO LTDA.	Bom Retiro 2	SP	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
MINERAÇÃO OURO BRANCO SALTO DE PIRAPORA LTDA ME	OURO BRANCO OESTE	SP	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
Mineração Tabiporã Ltda	BARRAGEM SUL OU TANQUE VELHO	PR	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
Minerações Brasileiras Reunidas Sa Filial: MBR Paraopeba	Taquaras	MG	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Catalao	Barragem BR	GO	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Tapira	Barragem BL-1	MG	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Tapira	Barragem BR	MG	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
Pará Pigmentos S A	Deposito de Rejeito R4	PA	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
PROMÉTALICA MINERAÇÃO LTDA	Planta	MT	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
Topazio Imperial Mineração Comercio e Industria Ltda	Água Fria	MG	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Minas Gerais	PONDES DE REJEITOS DO IGARAPÉ BAHIA	PA	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Paraopeba	5 (MAC)	MG	Não atestou estabilidade	Atestou estabilidade

Empreendedor	Nome da Barragem	UF	DCE março 2019	DCE set 2019
Arcelormittal Mineração Serra Azul S.a.	Barragem de Rejeitos	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Companhia Brasileira do Cobre	Barragem CBC	RS	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Companhia Riograndense de Mineração	P1-1	RS	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Emicon Mineração e Terraplenagem LTDA.	Barragem B1A Ipê	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Emicon Mineração e Terraplenagem LTDA.	Dique B3 Ipê	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Emicon Mineração e Terraplenagem LTDA.	Dique B4 Ipê	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Geocal Mineração Ltda	BACIA DE DECANTAÇÃO - PLANTA I	SP	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Ismael Ledovino de Arruda	BR ISMAEL	MT	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
José João de Pinho Novo	Barragem 1	MT	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Mineração do Vale Ltda	TANQUE DE DECANTAÇÃO	SP	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Minerações Brasileiras Reunidas Sa Filial: MBR Paraopeba	B3/B4	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Araxa	Barragem B1/B4	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Mundo Mineração Ltda.	Barragem II Mina Engenho	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Mundo Mineração Ltda.	Barragem Mina Engenho	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Nacional Minerios Sa	BARRAGEM B2 AUXILIAR	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Serabi Mineração S.a.	BACIA DE REJEITOS 14/15	PA	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale Minas Gerais	Barragem de Água do Igarapé Bahia	PA	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Itabira	Pontal	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Itabiritos	Forquilha I	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Itabiritos	Forquilha II	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Itabiritos	Forquilha III	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Itabiritos	Grupo	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Itabiritos	Maravilhas II	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Itabiritos	Marés II	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Mariana	Campo Grande	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Mariana	Doutor	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	Sul Inferior	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	Sul Superior	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Paraopeba	I	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Paraopeba	VI	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	B	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	Capitão do Mato	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	Vargem Grande	MG	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Zamin Amapá Mineração S.a.	Mario Cruz	AP	Não atestou estabilidade	Não atestou estabilidade

Empreendedor	Nome da Barragem	UF	DCE março 2019	DCE set 2019
Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz Ltda	Belíssima	RO	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz Ltda	Jacaré Inferior	RO	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz Ltda	Jacaré Medio	RO	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz Ltda	Jacaré Superior	RO	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz Ltda	Rio Santa Cruz	RO	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Extrativa Metalurgia S A	BARRAGEM REJEITOS	MG	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Gabriella Mineração Ltda	BACIA DE DECANTAÇÃO DA USINA RIO FIORITA	SC	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Minar Mineração Aredes Ltda.	BARRAGEM DIQUE 2	MG	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Minar Mineração Aredes Ltda.	BARRAGEM MINAR	MG	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Mineração Usiminas S.a.	Barragem Central	MG	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Mineração Usiminas S.a.	Barragem Mina Oeste (Somisa)	MG	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Mineração Usiminas S.a.	Barragem Samambaia 0 (Zero)	MG	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Mineração Usiminas S.a.	Dique Oeste	MG	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Minerações Brasileiras Reunidas Sa Filial: MBR Paraopeba	Capim Branco	MG	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
NX GOLD S A Filial: NX GOLD SA	POND 2 - BARRAGEM DE FLOTAÇÃO	MT	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
NX GOLD S A Filial: NX GOLD SA	POND 3 - BARRAGEM DE FLOTAÇÃO	MT	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Samaca Ferros Ltda	Barragem 01	BA	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Samaca Ferros Ltda	Barragem 02	BA	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Samaca Ferros Ltda	ITAPEVA	SP	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade
Valcir Jose Zanette	Barragem Cruz de Malta	SC	Atestou estabilidade	Não atestou estabilidade

Barragens em nível de emergência (database 1º/10/2019) – status das DCEs – 2ª campanha 2019

Das barragens de mineração que estão com nível de emergência acionado, apenas a barragem Central, de propriedade da Mineração Usiminas S.A., teve sua DCE enviada atestando a estabilidade da mesma.

Nome da Barragem	Nome do Empreendedor	Município Barragem	UF	Situação	DCE 2 2019
B	Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	NOVA LIMA	MG	Nível 1	não estável
Barragem B1/B4	Mosaic Fertilizantes P&K S.A. Filial: Araxa	ARAXÁ	MG	Nível 1	não estável
Campo Grande	Vale S A Filial: Vale Mariana	MARIANA	MG	Nível 1	não estável
Capitão do Mato	Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	NOVA LIMA	MG	Nível 1	não estável
Doutor	Vale S A Filial: Vale Mariana	OURO PRETO	MG	Nível 1	não estável
Grupo	Vale S A Filial: Vale Itabiritos	OURO PRETO	MG	Nível 1	não estável
Maravilhas II	Vale S A Filial: Vale Itabiritos	ITABIRITO	MG	Nível 1	não estável
Marés II	Vale S A Filial: Vale Itabiritos	BELO VALE	MG	Nível 1	não estável
Pontal	Vale S A Filial: Vale Itabira	ITABIRA	MG	Nível 1	não estável
Vargem Grande	Vale S A Filial: Vale Vargem Grande	NOVA LIMA	MG	Nível 1	não estável
VI	Vale S A Filial: Vale Paraopeba	BRUMADINHO	MG	Nível 1	não estável
Central	Mineração Usiminas S.a.	ITATIAIUÇU	MG	Nível 1	estável
B2 AUXILIAR	Nacional Minérios	RIO ACIMA	MG	Nível 2	não estável
Barragem de Rejeitos	Arcelormittal Mineração Serra Azul S.a.	ITATIAIUÇU	MG	Nível 2	não estável
Forquilha I	Vale S A Filial: Vale Itabiritos	OURO PRETO	MG	Nível 2	não estável
Forquilha II	Vale S A Filial: Vale Itabiritos	OURO PRETO	MG	Nível 2	não estável
B3/B4	Minerações Brasileiras Reunidas Sa Filial: MBR Paraopeba	NOVA LIMA	MG	Nível 3	não estável
Forquilha III	Vale S A Filial: Vale Itabiritos	OURO PRETO	MG	Nível 3	não estável
Sul Superior	Vale S A Filial: Vale Minas Centrais	BARÃO DE COCAIS	MG	Nível 3	não estável

De acordo com a Portaria DNPM nº 70.389/2017, as barragens de mineração que enviaram a DCE não atestando a estabilidade ou não enviaram as DCE são interditas de ofício pela ANM.



LUIZ PANIAGO NEVES
GERENTE DE SEGURANÇA DE
BARRAGENS DE MINERAÇÃO

luiz.paniago@anm.gov.br

SBN Qd 02, Bl N, Ed CNC III
CEP.: 70.040-020 – Brasília/DF
Tel.: 61 3312-6766